



รายงานการติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำท่าและน้ำฝนประจำวัน ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

๑. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)

๑.๑ สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๗.๐๐ น.

สถานีเตือนภัย	ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด		ระดับสถานการณ์การเตือนภัย
	เวลาสะสม (ชม.)	ปริมาณฝน (มม.)	
บ้านปากแครง ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง	๑๒	๑๐๒.๕	เฝ้าระวัง
บ้านปากแครง ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง	๒๔	๑๐๕	เฝ้าระวัง

๑.๒ การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)

ลำดับสถานี	รหัสสถานี	บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ระดับการเตือนภัย	วันที่	เวลา	ปริมาณฝนย้อนหลัง ๑๒ ชั่วโมง
๑	STN๐๖๙๖	บ้านปากแครง	ปะเหลียน	ปะเหลียน	ตรัง	๑. เตือนภัยสีเขียว	๑๐ มิ.ย. ๕๘	๐๑.๕๐ น.	๑๐๒.๕ มม.
		บ้านหัวถนน	ปะเหลียน	ปะเหลียน	ตรัง				
		บ้านควนไม้คำ	ปะเหลียน	ปะเหลียน	ตรัง				
		บ้านลำแครง	ปะเหลียน	ปะเหลียน	ตรัง				
		บ้านปากกอ	ปะเหลียน	ปะเหลียน	ตรัง				
		บ้านถ้ำสุรินทร์	ปะเหลียน	ปะเหลียน	ตรัง				

๒. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

หน่วยงาน	ข้อมูลที่รายงาน
กรมอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด ๒๓.๓ มม. ที่สถานีตรวจอากาศแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี การพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา ๐๔.๐๐ น. วันนี้ (๑๐ มิ.ย.๕๘) แจ้งว่า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง มีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนลดลง อนึ่ง ในช่วงวันที่ ๑๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก มีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นในระยะนี้