



รายงานการติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำท่าและน้ำฝนประจำวัน ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

๑. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)

๑.๑ สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๗.๐๐ น.

สถานีเตือนภัย	ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด		ระดับสถานการณ์การเตือนภัย
	เวลาสะสม (ชม.)	ปริมาณฝน (มม.)	
บ้านบางหวาน ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	๑๒	๔๙.๕	ปกติ
บ้านใหม่สามัคคี ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง	๒๔	๗๙.๐	ปกติ

๑.๒ การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)

ลำดับสถานี	รหัสสถานี	บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ระดับการเตือนภัย	วันที่	เวลา	ปริมาณฝน ย้อนหลัง ๑๒ ชั่วโมง
๑	STN๐๙๙๒	บ้านหินกอง	วังโตนด	นายายอาม	จันทบุรี	๑. เตือนภัยสีเขียว	๑๒ ต.ค. ๕๘	๐๙.๔๙ น.	๓.๐๓ มม.
		บ้านวังหิน	วังโตนด	นายายอาม	จันทบุรี				(ระดับน้ำ)
		บ้านวังสาริกา	วังโตนด	นายายอาม	จันทบุรี				
		บ้านตรอกเสม็ด	วังโตนด	นายายอาม	จันทบุรี				

๒. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

หน่วยงาน	ข้อมูลที่รายงาน
กรมอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด ๘๒.๘ มม. ที่สถานีตรวจอากาศเกษตรอำเภอยะโยง จังหวัดระยอง การพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา ๐๔.๐๐ น.วันนี้ (๑๓ ต.ค. ๕๘) แจ้งว่า บริเวณความกดอากาศสูงยังคงแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง มีฝนลดลง ส่วนร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่ง