

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา


วันที่ 19 ตุลาคม 2558

1) สภาพภูมิอากาศ


ลักษณะอากาศทั่วไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนกำลังอ่อน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีหมอกบางในตอนเช้าและมีฝนตกในเกณฑ์บางแห่ง ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ ประกอบกับมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจายในระยะนี้ อนึ่ง พายุไต้ฝุ่น “คอปู” (KOPPU) บริเวณเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ ได้เคลื่อนตัวใกล้บริเวณชายฝั่งด้านตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์ ขอให้ผู้ที่เดินทางไปยังประเทศฟิลิปปินส์ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วย โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย

สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ผลคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนล่วงหน้า 1-7 วัน คาดว่า มีฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง



แผนที่อากาศ วันที่ 19 ต.ค. 2558 เวลา 07.00 น.



ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที่ 19 ต.ค. 2558


2) สถานการณ์ฝน

จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาของวันที่ 19 ตุลาคม 2558 จากกรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) พบว่ามีฝนตกกระจายเกือบทั่วไปในพื้นที่ โดยบริเวณอำเภอตะโหมด ศรีนครินทร์ ปากพูน ป่าพะยอม กงหรา และอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง บริเวณอำเภอสะเดา นาทม่อม หาดใหญ่ รัตภูมิ สทิงพระ และอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีปริมาณฝน 0.0 – 23.4 มม.

ข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา 07.00 น.


ลำดับ	สถานี	19 ต.ค.2558
1	อ.ตะโหมด จ.พัทลุง	5.5
2	อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง	“ฝ”
3	อ.ปากพูน จ.พัทลุง	10.5
4	ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง	0.0
5	ต.คลองทรายขาว อ.งหรา จ.พัทลุง	4.0
6	ศูนย์อุทกวิทยา อ.เมือง จ.พัทลุง	0.0
7	สำนักงานเกษตร อ.สะเดา จ.สงขลา	23.4
8	ต.พิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา	1.4
9	คองหส์ สกษ. ต.คองหส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	14.4
10	อ.รัตภูมิ จ.สงขลา	17.5
11	อ.สทิงพระ จ.สงขลา	4.5
12	ต.บ่อหยาง อ.เมือง จ.สงขลา	0.7

หมายเหตุ “ฝ” คือ ฝนวัดปริมาณไม่ได้ (ต่ำกว่า 0.1 มิลลิเมตร)



ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ “สทิงพระ” ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2558 (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

สถานการณ์น้ำฝน



3) ข้อมูลปริมาณน้ำในลำน้ำ

ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในลำน้ำโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ำต่ำกว่าระดับตลิ่งต่ำสุด) คาดว่าในช่วง 1-3 วันข้างหน้า ระดับน้ำมีแนวโน้มทรงตัว/เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณฝนที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้น

สถานการณ์น้ำท่า (15 – 19 ต.ค. 2558 ที่มา: กรมชลประทาน)

สถานี	แม่น้ำ	อำเภอ	จังหวัด	ระดับ ตลิ่ง	พฤษภาคม	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	แนวโน้ม
				ปริมาณ น้ำ(ลบ. ม./วิ.)	15 ต.ค.	16 ต.ค.	17 ต.ค.	18 ต.ค.	19 ต.ค.	
X.170	คลองลำ	ศรีนครินทร์	พัทลุง	25.20	20.30	20.27	20.25	20.27	20.25	ลดลง
				580	4.70	3.95	3.45	3.95	3.45	
X.265	คลองนุ้ย	เมือง	พัทลุง	8.00	6.55	6.55	6.60	6.55	6.60	เพิ่มขึ้น
				7	0.15	0.15	0.20	0.15	0.20	
X.174	คลองหะ	หาดใหญ่	สงขลา	8.88	4.53	4.55	4.52	4.50	4.50	ทรงตัว
				388	1.98	2.13	1.90	1.75	1.75	
X.173A	คลองอู่ ตะเภา	สะเดา	สงขลา	15.90	12.50	12.59	12.64	13.61	13.21	ลดลง
				258	35.50	36.85	37.60	57.33	47.73	
X.90	คลองอู่ ตะเภา	คลองหอย โข่ง	สงขลา	8.00	2.97	3.10	3.05	3.30	3.41	เพิ่มขึ้น
				580	5.48	8.50	24.50	37.50	43.60	
X.44	คลองอู่ ตะเภา	หาดใหญ่	สงขลา	7.40	0.64	0.65	0.62	0.67	0.66	ลดลง
				582	17.10	17.38	16.55	17.93	17.65	

สถานีบ้านม่วงก้อง – อ.สะเดา จ.สงขลา
(ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา)



สถานีสะพานบ้านบางศาลา – ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา)



ปริมาณน้ำในลำน้ำของคลองต่างๆในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

สถานีคลองอู่ตะเภาตอนล่าง - อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา)



ปริมาณน้ำในลำน้ำของคลองต่างๆในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา