



รายงานการติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำท่าและน้ำฝนประจำวัน ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

๑. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)

๑.๑ สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๗.๐๐ น.

สถานีเตือนภัย	ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด		ระดับสถานการณ์การเตือนภัย
	เวลาสะสม (ชม.)	ปริมาณฝน (มม.)	
บ้านทุ่งกล้วย ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง	๑๒	๘๙.๕	ฝ้าระวัง
บ้านทุ่งกล้วย ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง	๒๔	๘๙.๕	ฝ้าระวัง

๑.๒ การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)

ลำดับสถานี	รหัสสถานี	บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ระดับการเตือนภัย	วันที่	เวลา	ปริมาณฝน ย้อนหลัง ๑๒ ชั่วโมง
๑	STN๐๖๔๖	บ้านทุ่งกล้วย	บ้านเอื้อม	เมือง	ลำปาง	๑. เตือนภัยสีเขียว	๒๑ ต.ค. ๕๘	๐๐.๓๐ น.	๘๘.๐ มม
		บ้านห้วยไร่	บ้านเอื้อม	เมือง	ลำปาง				
		บ้านแม่ต้า	บ้านเอื้อม	เมือง	ลำปาง				
		บ้านทุ่งกล้วยใต้	บ้านเอื้อม	เมือง	ลำปาง				
		บ้านแม่ต้าใต้	บ้านเอื้อม	เมือง	ลำปาง	๑. เตือนภัยสีเขียว	๒๑ ต.ค. ๕๘	๐๐.๔๘ น.	๘๒.๕ มม
๒	STN๐๐๒๕	บ้านคอนชัย	แม่ทา	แม่ออน	เชียงใหม่				
		บ้านท่าม่อน	แม่ทา	แม่ออน	เชียงใหม่				

๒. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

หน่วยงาน	ข้อมูลที่รายงาน
กรมอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด ๓๗.๕ มม. ที่สถานีตรวจอากาศจังหวัดชุมพร การพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา ๐๔.๐๐ น.วันนี้ (๒๑ ต.ค. ๕๘) แจ้งว่า บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง มีหมอกบางในตอนเช้า และมีฝนบางแห่ง ในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจายในระยะนี้