



รายงานการติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำท่าและน้ำฝนประจำวันวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

๑. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า(Early Warning)

๑.๑ สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๗.๐๐ น.

สถานีเตือนภัย	ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด		ระดับสถานการณ์การเตือนภัย
	เวลาสะสม (ชม.)	ปริมาณฝน (มม.)	
บ้านกงซีไร่ (หมู่ ๖) ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี	๑๒	๘๙.๐	ปกติ
บ้านกงซีไร่ (หมู่ ๖) ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี	๒๔	๘๙.๐	ปกติ

๒. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

หน่วยงาน	ข้อมูลที่รายงาน
กรมอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด ๖๙.๑ มม.ที่สถานีตรวจอากาศสนามบินดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
	การพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา ๐๔.๐๐ น. วันนี้ (๒๐ มิ.ย.๖๐) แจ้งว่า พยากรณ์อากาศ ๒๔ ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีฝนใกล้เคียงกับเมื่อวาน และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ