



รายงานการติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำท่าและน้ำฝนประจำวัน ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๑. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)

๑.๑ สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๗.๐๐ น.

สถานีเตือนภัย	ปริมาณฝนตกสะสม สูงสุด		ระดับสถานการณ์ การเตือนภัย
	เวลาสะสม (ชม.)	ปริมาณฝน (มม.)	
บ้านห้วยปล้อง ตำบลคลองศก อำเภอนพม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑๒	๖๘.๐	ปกติ
บ้านห้วยปล้อง ตำบลคลองศก อำเภอนพม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๒๔	๖๘.๐	ปกติ

๒. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

หน่วยงาน	ข้อมูลที่รายงาน
กรมอุตุนิยมวิทยา	การพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา ๐๔.๐๐ น.วันนี้ (๖ ก.ค. ๖๑) แจ้งว่า พยากรณ์อากาศ ๒๔ ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงมีฝนน้อย สำหรับบริเวณภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคตะวันออก และภาคใต้ ระมัดระวังผลกระทบจากฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย