



รายงานการติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำท่าและน้ำฝนประจำวัน ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๑. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)

๑.๑ สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๗.๐๐ น.

สถานีเตือนภัย	ปริมาณฝนตกสะสม สูงสุด		ระดับสถานการณ์ การเตือนภัย
	เวลา สะสม (ชม.)	ปริมาณฝน (มม.)	
บ้านกงซีไร่ (หมู่ ๖) ตำบลซึ้ง อำเภอลำลูก จังหวัดจันทบุรี	๑๒	๓๑.๐	ปกติ
บ้านกงซีไร่ (หมู่ ๖) ตำบลซึ้ง อำเภอลำลูก จังหวัดจันทบุรี	๒๔	๓๑.๐	ปกติ

๒. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

หน่วยงาน	ข้อมูลที่รายงาน
กรมอุตุนิยมวิทยา	การพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา ๐๕.๐๐ น. วันที่ (๑๔ พ.ย. ๖๑) แจ้งว่า ภาคเหนือ ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกมี ฝนน้อย และภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย