

# รายงานเพื่อระวั ติดตามสถานการณ์ และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย



ห้วงปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม (EARLY WARNING SYSTEM)  
สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2564

## 1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)

1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น.

| สถานีเตือนภัย                                    | ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด |                   | ระดับสถานการณ์<br>การเตือนภัย |
|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|
|                                                  | เวลาสะสม<br>(ชม.)    | ปริมาณฝน<br>(มม.) |                               |
| บ้านเบญจา ตำบลพยุห์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 12                   | 117.0             | เตรียมพร้อม                   |
| บ้านเบญจา ตำบลพยุห์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 24                   | 117.0             | เตรียมพร้อม                   |

### 1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า

| ลำดับ<br>สถานี | รหัส<br>สถานี | บ้าน           | ตำบล  | อำเภอ | จังหวัด      | ระดับการเตือนภัย    | วันที่    | เวลา     | ปริมาณฝนย้อนหลัง<br>12 ชั่วโมง |
|----------------|---------------|----------------|-------|-------|--------------|---------------------|-----------|----------|--------------------------------|
| 1              | STN1576       | บ้านเบญจา      | พยุห์ | พนม   | สุราษฎร์ธานี | 1. เตือนภัยสีเหลือง | 1 ต.ค. 64 | 00.19 น. | 124.0 มม.                      |
|                |               | บ้านบางสามัคคี | พยุห์ | พนม   | สุราษฎร์ธานี |                     |           |          |                                |
| 2              | STN1560       | บ้านเขี้ยวหมอน | พนม   | พนม   | สุราษฎร์ธานี | 1. เตือนภัยสีเขียว  | 1 ต.ค. 64 | 00.20 น. | 103.0 มม.                      |

## 2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

| หน่วยงาน         | ข้อมูลที่รายงาน                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กรมอุตุนิยมวิทยา | การพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (1 ต.ค. 64) แจ้งว่า พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคใต้ |



# สรุปรายงานการแจ้งข้อมูลการเตือนภัย น้ำหลาก-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชัน และที่ราบเชิงเขา



ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม


สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัน ศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น.

สถานีเตือนภัยด้วยปริมาณน้ำฝน



สถานีเตือนภัยด้วย  
ปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำ



สถานการณ์เตือนภัยทั้งหมด

3

หมู่บ้าน

เฝ้าระวัง

1

หมู่บ้าน

เตรียมพร้อม


2

หมู่บ้าน

อพยพ

-

หมู่บ้าน



สถานการณ์เตือนภัยรายจังหวัด

| จังหวัด      | ระดับการเตือนภัย | หมู่บ้าน |
|--------------|------------------|----------|
| สุราษฎร์ธานี | เฝ้าระวัง        | 1        |
|              | เตรียมพร้อม      | 2        |



สัญญาณไฟสีเขียว (เฝ้าระวัง)

- ให้เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์
- คอยฟังประกาศจากผู้รู้ หรือหอกระจายข่าว



สัญญาณไฟเหลือง (เตรียมพร้อม)

- ให้เตรียมตัวพร้อมรับสถานการณ์
- เก็บรวบรวมสิ่งของที่จำเป็น
- รอฟังประกาศและสัญญาณครั้งต่อไป



สัญญาณไฟสีแดง (อพยพ)

- ให้เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัย
- ที่มีการได้แจ้งให้ทราบ

