

รายงานเพื่อระวัง ติดตามสถานการณ์ และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย



ห้วงปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม (EARLY WARNING SYSTEM)
สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2564

1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)

1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น.

สถานีเตือนภัย	ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด		ระดับสถานการณ์ การเตือนภัย
	เวลาสะสม (ชม.)	ปริมาณฝน (มม.)	
บ้านปากแครง ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	12	110.0	ปกติ
บ้านบางบอน ตำบลคลองศก อำเภอนนทบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	24	146.0	ปกติ

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า

ลำดับ สถานี	รหัส สถานี	บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ระดับการเตือนภัย	วันที่	เวลา	ปริมาณฝนย้อนหลัง 12 ชั่วโมง
1	STN1576	บ้านเบญจา	พลุเถื่อน	พนม	สุราษฎร์ธานี	1. เตือนภัยสีเขียว	19 ต.ค. 64	20.07 น.	108.5 มม.
		บ้านบางสามัคคี	พลุเถื่อน	พนม	สุราษฎร์ธานี	2. เตือนภัยสีเหลือง	19 ต.ค. 64	20.28 น.	120.5 มม.
						3. เตือนภัยสีแดง	19 ต.ค. 64	22.30 น.	145.5 มม.
2	STN1622	ชุมชนกุ่มจอนง	เบตง	เบตง	ยะลา	1. เตือนภัยสีเขียว	19 ต.ค. 64	20.08 น.	52.0 มม.
						2. เตือนภัยสีเหลือง	19 ต.ค. 64	22.24 น.	71.5 มม.
3	STN0696	บ้านปากแครง	ปะเหลียน	ปะเหลียน	ตรัง	1. เตือนภัยสีเหลือง	19 ต.ค. 64	21.49 น.	124.0 มม.
		บ้านหัวถนน	ปะเหลียน	ปะเหลียน	ตรัง				
		บ้านควนไม้ดำ	ปะเหลียน	ปะเหลียน	ตรัง				
		บ้านลำแครง	ปะเหลียน	ปะเหลียน	ตรัง				
		บ้านปากอ	ปะเหลียน	ปะเหลียน	ตรัง				
		บ้านถ้ำสุรินทร์	ปะเหลียน	ปะเหลียน	ตรัง				
4	STN0287	บ้านห้วยปล่อง	คลองศก	พนม	สุราษฎร์ธานี	1. เตือนภัยสีเหลือง	19 ต.ค. 64	21.59 น.	165.5 มม.
		บ้านบางปรู	คลองศก	พนม	สุราษฎร์ธานี	2. เตือนภัยสีแดง	19 ต.ค. 64	22.17 น.	173.5 มม.
5	STN1569	บ้านบางบอน	คลองศก	พนม	สุราษฎร์ธานี	1. เตือนภัยสีเหลือง	19 ต.ค. 64	22.03 น.	144.5 มม.
6	STN1795	บ้านหนักไทร*	ช่อง	นาโยง	ตรัง	1. เตือนภัยสีเขียว	20 ต.ค. 64	05.26 น.	2.44 ม.
									ระดับน้ำ

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

หน่วยงาน	ข้อมูลที่รายงาน
กรมอุตุนิยมวิทยา	การพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 05.00 น. วันที่ (20 ต.ค. 64) พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนกำลังอ่อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อย ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่ง ในระยะนี้



สรุปรายงานการแจ้งข้อมูลการเตือนภัย น้ำหลาก-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชัน และที่ราบเชิงเขา



ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม
สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัน พุธ ที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น.

สถานีเตือนภัยด้วยปริมาณน้ำฝน



สถานีเตือนภัยด้วย
ปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำ



สถานการณ์เตือนภัยทั้งหมด

13

หมู่บ้าน

เฝ้าระวัง

1

หมู่บ้าน

เตรียมพร้อม

8

หมู่บ้าน

อพยพ

4

หมู่บ้าน



สัญญาณไฟสีเขียว (เฝ้าระวัง)

- ให้เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์
- คอยฟังประกาศจากผู้รู้ หรือหอกระจายข่าว



สัญญาณไฟสีเหลือง (เตรียมพร้อม)

- ให้เตรียมตัวพร้อมรับสถานการณ์
- เก็บรวบรวมสิ่งของที่จำเป็น
- รอฟังประกาศและสัญญาณครั้งต่อไป



สัญญาณไฟสีแดง (อพยพ)

- ให้เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัย
- ที่มีการได้แจ้งให้ทราบ

สถานการณ์เตือนภัยรายจังหวัด

จังหวัด	ระดับการเตือนภัย	หมู่บ้าน
ตรัง	เฝ้าระวัง	1
	เตรียมพร้อม	6
ยะลา	เตรียมพร้อม	1
สุราษฎร์ธานี	เตรียมพร้อม	1
	อพยพ	4

