

รายงานเพื่อระดม ติดตามสถานการณ์ และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย



ห้วงปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม (EARLY WARNING SYSTEM)
กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประจำวันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2565

1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)

1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น.

สถานีเตือนภัย	ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด		ระดับสถานการณ์การเตือนภัย
	เวลาสะสม (ชม.)	ปริมาณฝน (มม.)	
บ้านโรงกลวง ตำบลบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	12	57.0	ปกติ
บ้านโรงกลวง ตำบลบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	24	116.5	ปกติ

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า

ลำดับสถานี	รหัสสถานี	บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ระดับการเตือนภัย	วันที่	เวลา	ปริมาณฝนย้อนหลัง 12 ชั่วโมง
1	STN1048	บ้านบางหยด	อปีน	พระแสง	สุราษฎร์ธานี	1. เตือนภัยสีเหลือง	20 ต.ค. 65	16.30 น.	5.16 ม.
		บ้านโพธิ์บาย	อปีน	พระแสง	สุราษฎร์ธานี				ระดับน้ำ
		บ้านใหม่	อปีน	พระแสง	สุราษฎร์ธานี				
		บ้านบางไผ่	สินปุน	พระแสง	สุราษฎร์ธานี				
		บ้านควนมหาชัย	สินปุน	พระแสง	สุราษฎร์ธานี				
2	STN1803	บ้านย่านตะเคียน*	ไทรโสภา	พระแสง	สุราษฎร์ธานี	1. เตือนภัยสีเหลือง	20 ต.ค. 65	18.30 น.	6.13 ม.
		บ้านบางพา	ไทรโสภา	พระแสง	สุราษฎร์ธานี				ระดับน้ำ
		บ้านประตูปริก	ไทรโสภา	พระแสง	สุราษฎร์ธานี				
		บ้านควนโชคชัย	ไทรโสภา	พระแสง	สุราษฎร์ธานี				
		บ้านควนสว่างวัฒนา	ไทรซิง	พระแสง	สุราษฎร์ธานี				
3	STN0570	บ้านไต้โดน	บางสวรรค์	พระแสง	สุราษฎร์ธานี	1. เตือนภัยสีเหลือง	20 ต.ค. 65	21.54 น.	4.92 ม.
		บ้านต้นไทร	ไทรโสภา	พระแสง	สุราษฎร์ธานี				ระดับน้ำ

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

หน่วยงาน	ข้อมูลที่รายงาน
กรมอุตุนิยมวิทยา	ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (21 ต.ค. 65) พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมทะเลอันดามันตอนกลาง ในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย



สรุปรายงานการแจ้งข้อมูลการเตือนภัย น้ำหลาก-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชัน และที่ราบเชิงเขา



ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม

กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2565

สถานการณ์เตือนภัยทั้งหมด

12

หมู่บ้าน

เฝ้าระวัง

-

หมู่บ้าน

เตรียมพร้อม

12


หมู่บ้าน

อพยพ

-

หมู่บ้าน

สถานีเตือนภัยด้วย
ปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำ



สถานการณ์เตือนภัยรายจังหวัด

จังหวัด	ระดับการเตือนภัย	หมู่บ้าน
สุราษฎร์ธานี	เตรียมพร้อม	12



สัญญาณไฟสีเขียว (เฝ้าระวัง)

- ไฟเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์
- คอยฟังประกาศจากผู้ใช้ หรือหอกระจายข่าว



สัญญาณไฟเหลือง (เตรียมพร้อม)

- ไฟเตือนตัวพร้อมรับสถานการณ์
- เก็บรวบรวมสิ่งของที่สำคัญ
- รอฟังประกาศและสัญญาณครั้งต่อไป



สัญญาณไฟสีแดง (อพยพ)

- ไฟเตือนย้ายไปตั้งในที่ปลอดภัย
- มีการแจ้งเตือนให้ทราบ

