

รายงานเพื่อระดม ติดตามสถานการณ์ และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย



ห้วงปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม (EARLY WARNING SYSTEM)
กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประจำวันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)

1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 น.

สถานีเตือนภัย	ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด		ระดับสถานการณ์การเตือนภัย
	เวลาสะสม (ชม.)	ปริมาณฝน (มม.)	
บ้านคลองสอง ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	12	66.5	ปกติ
บ้านคลองสอง ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	24	66.5	ปกติ

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า

ลำดับสถานี	รหัสสถานี	บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ระดับการเตือนภัย	วันที่	เวลา	ปริมาณฝนย้อนหลัง 12 ชั่วโมง
1	STN1600	บ้านบือจะ	พิเทิน	ทุ่งยางแดง	ปัตตานี	1. เตือนภัยสีเขียว	3 ก.พ. 66	08.10 น.	109.5 มม.
						2. เตือนภัยสีเหลือง	3 ก.พ. 66	08.40 น.	125.0 มม.
						3. เตือนภัยสีแดง	3 ก.พ. 66	10.51 น.	163.5 มม.
2	STN1616	บ้านลางา	ลางา	มายอ	ปัตตานี	1. เตือนภัยสีเขียว	3 ก.พ. 66	08.19 น.	108.5 มม.
						2. เตือนภัยสีเหลือง	3 ก.พ. 66	09.35 น.	120.0 มม.
3	STN1694	บ้านแป้น	แป้น	สายบุรี	ปัตตานี	1. เตือนภัยสีเขียว	3 ก.พ. 66	08.20 น.	105.0 มม.
		บ้านเจาะโบ	แป้น	สายบุรี	ปัตตานี				
4	STN1696	บ้านเตระบอน	เตระบอน	สายบุรี	ปัตตานี	1. เตือนภัยสีเขียว	3 ก.พ. 66	08.24 น.	114.0 มม.
		บ้านชะเมาสามต้น	เตระบอน	สายบุรี	ปัตตานี	2. เตือนภัยสีเหลือง	3 ก.พ. 66	08.47 น.	118.0 มม.
5	STN1699	บ้านปาลอบาเต๊ะ	ลูโะบายะ	ยี่งอ	นราธิวาส	1. เตือนภัยสีเขียว	3 ก.พ. 66	08.19 น.	109.0 มม.
		บ้านบือเนกาเซ็ง	ลูโะบายะ	ยี่งอ	นราธิวาส	2. เตือนภัยสีเหลือง	3 ก.พ. 66	08.49 น.	118.0 มม.

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

หน่วยงาน	ข้อมูลที่รายงาน
กรมอุตุนิยมวิทยา	ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (6 ก.พ. 66) พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ส่งผลทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้ และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก ประกอบกับมีลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ สำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง



สรุปรายงานการแจ้งข้อมูลการเตือนภัย น้ำหลาก-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชัน และที่ราบเชิงเขา



ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม


กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2566

สถานีเตือนภัยด้วยปริมาณน้ำฝน



สถานีเตือนภัยด้วย
ปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำ



สถานการณ์เตือนภัยทั้งหมด

8

หมู่บ้าน

เฝ้าระวัง

2

หมู่บ้าน

เตรียมพร้อม


5

หมู่บ้าน

อพยพ

1

หมู่บ้าน



สถานการณ์เตือนภัยรายจังหวัด

จังหวัด	ระดับการเตือนภัย	หมู่บ้าน
ปัตตานี	เฝ้าระวัง	2
	เตรียมพร้อม	3
	อพยพ	1
นราธิวาส	เตรียมพร้อม	2



สัญญาณไฟสีเขียว (เฝ้าระวัง)

- ให้เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์
- คอยฟังประกาศจากผู้รู้ หรือหอกระจายข่าว



สัญญาณไฟสีเหลือง (เตรียมพร้อม)

- ให้เตรียมตัวพร้อมรับสถานการณ์
- เก็บรวบรวมสิ่งของที่จำเป็น
- รอฟังประกาศและสัญญาณครั้งต่อไป



สัญญาณไฟสีแดง (อพยพ)

- ให้เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัย
- ที่มีการได้แจ้งให้ทราบ

