

รายงานเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย



ห้วงปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม (EARLY WARNING SYSTEM)
กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566

1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)

1.1 สรุปภาพรวมสถานะของสถานีเตือนภัยแบ่งตามภาค

ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง	จำนวน (สถานี)						
	ภาคกลาง (218 สถานี)	ภาคตะวันออก (59 สถานี)	ภาคเหนือ (833 สถานี)	ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (212 สถานี)	ภาคใต้ (474 สถานี)	ภาคตะวันตก (156 สถานี)	รวม (1,952 สถานี)
มากกว่า 100.0 มม.	0	0	0	0	0	0	0
50.1 - 100.0 มม.	0	4	13	0	0	0	17
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50.0 มม.	120	31	464	86	93	89	883
รวมสถานีที่มีฝน	120	35	477	86	93	89	900

1.2 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 07.00 น.

สถานีเตือนภัย	ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด		ระดับสถานการณ์ การเตือนภัย
	เวลาสะสม (ชม.)	ปริมาณฝน (มม.)	
บ้านคลองพร้าว ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด	12	90.0	เฝ้าระวัง
บ้านตีนธาตุ ตำบลป่าใหม่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	24	92.5	ปกติ

1.3 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า

ลำดับ สถานี	รหัส สถานี	บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ระดับการเตือนภัย	วันที่	เวลา	ปริมาณฝน ย้อนหลัง 12 ชั่วโมง
1	STN0607	บ้านตีนธาตุ	ป่าใหม่	พร้าว	เชียงใหม่	1. เตือนภัยสีเขียว	12 ก.ย. 66	01.36 น.	87.5 มม.
2	STN1194	บ้านดง	บ้านแลง	เมืองลำปาง	ลำปาง	1. เตือนภัยสีเขียว	12 ก.ย. 66	01.45 น.	89.0 มม.
		บ้านศรีปริดา	บ้านแลง	เมืองลำปาง	ลำปาง				
		บ้านวังยม	บ้านแลง	เมืองลำปาง	ลำปาง				
3	STN1149	บ้านน้ำจวง	บ่อภาค	ชาติตระการ	พิษณุโลก	1. เตือนภัยสีเขียว	12 ก.ย. 66	01.44 น.	82.5 มม.

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

หน่วยงาน	ข้อมูลที่รายงาน
กรมอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่ามีฝนตกสะสม 24 ชั่วโมง สูงสุด 66.1 มม. ที่สถานีตรวจอากาศจังหวัดนครพนม ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (12 ก.ย. 66) พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ และประเทศลาวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ และมีฝนตกหนักบางแห่ง รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ไว้ด้วย



สรุปรายงานการแจ้งข้อมูลการเตือนภัย น้ำหลาก-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชัน และที่ราบเชิงเขา



ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม

กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2566

สถานการณ์เตือนภัยทั้งหมด

5

หมู่บ้าน

เฝ้าระวัง

5

หมู่บ้าน

เตรียมพร้อม


-

หมู่บ้าน

อพยพ

-

หมู่บ้าน



สถานการณ์เตือนภัยรายจังหวัด

จังหวัด	ระดับการเตือนภัย	หมู่บ้าน
เชียงใหม่	เฝ้าระวัง	1
ลำปาง	เฝ้าระวัง	3
พิษณุโลก	เฝ้าระวัง	1



สัญญาณไฟสีเขียว (เฝ้าระวัง)

- ไฟเฝ้าระวัง และติดตั้งตามการณ
- คอยเฝ้าระวังและแจ้งเตือน
- กระจายข่าว



สัญญาณไฟเหลือง (เตรียมพร้อม)

- ไฟเตือนภัยพร้อมรับการแจ้งเตือน
- เก็บรวบรวมข้อมูลของพื้นที่
- รอฟังประกาศและสัญญาณคำสั่งต่อไป



สัญญาณไฟสีแดง (อพยพ)

- ไฟเตือนภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัย
- มีการแจ้งเตือนให้ทราบ

