

รายงานเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย



ห้วงปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม (EARLY WARNING SYSTEM)
กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566

1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)

1.1 สรุปภาพรวมสถานะของสถานีเตือนภัยแบ่งตามภาค

ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง	จำนวน (สถานี)						
	ภาคกลาง (218 สถานี)	ภาคตะวันออก (59 สถานี)	ภาคเหนือ (833 สถานี)	ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (212 สถานี)	ภาคใต้ (474 สถานี)	ภาคตะวันตก (156 สถานี)	รวม (1,952 สถานี)
มากกว่า 100.0 มม.	0	0	0	0	1	0	1
50.1 - 100.0 มม.	3	2	2	0	5	1	13
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50.0 มม.	150	39	412	111	137	94	943
รวมสถานีที่มีฝน	153	41	414	111	143	95	957

1.2 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 07.00 น.

สถานีเตือนภัย	ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด		ระดับสถานการณ์ การเตือนภัย
	เวลาสะสม (ชม.)	ปริมาณฝน (มม.)	
บ้านป่าไผ่ ตำบลกาหลง อำเภอสรีสาคร จังหวัดนราธิวาส	12	71.5	ปกติ
บ้านกงซีไร่ (หมู่ 6) ตำบลช้าง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดน่าน	24	77.0	เฝ้าระวัง

1.3 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า

ลำดับ สถานี	รหัส สถานี	บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ระดับการเตือนภัย	วันที่	เวลา	ปริมาณฝน ย้อนหลัง 12 ชั่วโมง
1	STN0787	บ้านคลองพร้าว	เกาะช้าง	เกาะช้าง	ตราด	1. เตือนภัยสีเขียว	12 ก.ย. 66	07.32 น.	99.0 มม.
2	STN0469	บ้านกงซีไร่ (หมู่ 6)	ช้าง	ขลุง	จันทบุรี	1. เตือนภัยสีเขียว	12 ก.ย. 66	13.38 น.	107.0 มม.
		บ้านกงซีไร่ (หมู่ 5)	ช้าง	ขลุง	จันทบุรี				
		บ้านแถวคลอง	เกวียนหัก	ขลุง	จันทบุรี				
		บ้านบ่อเจริญ	เกวียนหัก	ขลุง	จันทบุรี				
		บ้านช้างบน (หมู่ 4)	ช้าง	ขลุง	จันทบุรี				
		บ้านอิม้ง (หมู่ 9)	ช้าง	ขลุง	จันทบุรี				
3	STN0468	บ้านสะไทย	วังสรรพรส	ขลุง	จันทบุรี	1. เตือนภัยสีเขียว	12 ก.ย. 66	14.23 น.	111.0 มม.
		บ้านตรอกโสน	ตรอกนอง	ขลุง	จันทบุรี				

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

หน่วยงาน	ข้อมูลที่รายงาน
กรมอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่ามีฝนตกสะสม 24 ชั่วโมง สูงสุด 59.6 มม. ที่สถานีตรวจอากาศจังหวัดปัตตานี ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (13 ก.ย. 66) พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้



สรุปรายงานการแจ้งข้อมูลการเตือนภัย น้ำหลาก-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชัน และที่ราบเชิงเขา



ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม

กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2566

สถานการณ์เตือนภัยทั้งหมด

9

หมู่บ้าน

เฝ้าระวัง

9

หมู่บ้าน

เตรียมพร้อม


-

หมู่บ้าน

อพยพ

-

หมู่บ้าน



สถานการณ์เตือนภัยรายจังหวัด

จังหวัด	ระดับการเตือนภัย	หมู่บ้าน
จันทบุรี	เฝ้าระวัง	8
ตราด	เฝ้าระวัง	1



สัญญาณไฟสีเขียว (เฝ้าระวัง)

- ไฟเฝ้าระวัง และติดตั้งสถานีการณ
- คอยเฝ้าระวังและแจ้งเตือน
- กระดาษขาว



สัญญาณไฟสีเหลือง (เตรียมพร้อม)

- ไฟเตือนภัยและติดตั้งสถานีการณ
- เก็บรวบรวมข้อมูลของพื้นที่
- รอเฝ้าระวังและแจ้งเตือน



สัญญาณไฟสีแดง (อพยพ)

- ไฟเตือนภัยและติดตั้งสถานีการณ
- ไฟเตือนภัยและแจ้งเตือน
- ไฟเตือนภัยและแจ้งเตือน

