

รายงานเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย



ห้วงปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม (EARLY WARNING SYSTEM)
กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)

1.1 สรุปภาพรวมสถานะของสถานีเตือนภัยแบ่งตามภาค

ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง	จำนวน (สถานี)						
	ภาคกลาง (218 สถานี)	ภาคตะวันออก (59 สถานี)	ภาคเหนือ (832 สถานี)	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (212 สถานี)	ภาคใต้ (474 สถานี)	ภาคตะวันตก (156 สถานี)	รวม (1,951 สถานี)
มากกว่า 100.0 มม.	0	0	0	0	2	0	2
50.1 - 100.0 มม.	2	0	1	1	20	1	25
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50.0 มม.	101	9	166	54	182	62	574
รวมสถานีที่มีฝน	103	9	167	55	204	63	601

1.2 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น.

สถานีเตือนภัย	ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด		ระดับสถานการณ์การเตือนภัย
	เวลาสะสม (ชม.)	ปริมาณฝน (มม.)	
บ้านดง ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	รอบ 12 ชม.	70.5	ปกติ
บ้านทำเนียบ ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	รอบ 24 ชม.	176.0	ปกติ

1.3 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า

ลำดับสถานี	รหัสสถานี	บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ระดับการเตือนภัย	วันที่	เวลา	ปริมาณฝนย้อนหลัง 12 ชั่วโมง
1	STN1705	บ้านทำเนียบ	ลำพะยา	เมืองยะลา	ยะลา	1. เตือนภัยสีเหลือง	26 ต.ค. 66	15.58 น.	128.0 มม.
		บ้านลำพะยา	ลำพะยา	เมืองยะลา	ยะลา	2. เตือนภัยสีแดง	26 ต.ค. 66	17.05 น.	147.5 มม.
2	STN1710	บ้านปือจะ	ผดุงมาตร	จะแนะ	นราธิวาส	1. เตือนภัยสีเหลือง	26 ต.ค. 66	15.54 น.	128.0 มม.
3	STN1703	บ้านบันนังบูโบ	ถ้ำทะลุ	บันนังสตา	ยะลา	1. เตือนภัยสีเขียว	26 ต.ค. 66	18.57 น.	99.5 มม.
		บ้านถ้ำทะลุ	ถ้ำทะลุ	บันนังสตา	ยะลา				
		บ้านนาซัว	ถ้ำทะลุ	บันนังสตา	ยะลา				
4	STN1601	บ้านคลองพี	บาละ	กาบัง	ยะลา	1. เตือนภัยสีเขียว	26 ต.ค. 66	21.32 น.	108.5 มม.
						2. เตือนภัยสีเหลือง	26 ต.ค. 66	21.46 น.	118.0 มม.

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

หน่วยงาน	ข้อมูลที่รายงาน
กรมอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่ามีฝนตกสะสม 24 สูงสุด 82.4 มม. ที่สถานีตรวจอากาศเกษตรจังหวัดยะลา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้มีลมตะวันออกเฉียงและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลาง และภาคตะวันออก สำหรับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบน ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ตอนล่าง และอ่าวไทยตอนล่าง ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง



สรุปรายงานการแจ้งข้อมูลการเตือนภัย น้ำหลาก-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชัน และที่ราบเชิงเขา



ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม

กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2566

สถานการณ์เตือนภัยทั้งหมด

7

หมู่บ้าน

เฝ้าระวัง

3

หมู่บ้าน

เตรียมพร้อม


2

หมู่บ้าน

อพยพ

2

หมู่บ้าน



สถานการณ์เตือนภัยรายจังหวัด

จังหวัด	ระดับการเตือนภัย	หมู่บ้าน
ยะลา	อพยพ	2
	เตรียมพร้อม	1
	เฝ้าระวัง	3
นราธิวาส	เตรียมพร้อม	1



สัญญาณไฟเขียว (เฝ้าระวัง)

- ไฟเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์
- รอฟังประกาศจากวิทยุ หรือหอกระจายข่าว



สัญญาณไฟเหลือง (เตรียมพร้อม)

- ไฟเตือนภัย พร้อมรับสถานการณ์
- เก็บรวบรวมสิ่งของที่สำคัญ
- รอฟังประกาศและสัญญาณเครื่องต่อไป



สัญญาณไฟสีแดง (อพยพ)

- ไฟเตือนภัย ออกไปอยู่ในที่ปลอดภัย
- ที่มีการได้แจ้งให้ทราบ

