

# รายงานเพื่อระดม ติดตามสถานการณ์ และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย



ห้องปฏิบัติการการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม (EARLY WARNING SYSTEM)  
กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567

## 1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)

### 1.1 สรุปภาพรวมสถานะของสถานีเตือนภัยแบ่งตามภาค

| ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง      | จำนวน (สถานี)          |                           |                         |                                      |                       |                           |                      |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
|                              | ภาคกลาง<br>(232 สถานี) | ภาคตะวันออก<br>(65 สถานี) | ภาคเหนือ<br>(898 สถานี) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ<br>(244 สถานี) | ภาคใต้<br>(564 สถานี) | ภาคตะวันตก<br>(156 สถานี) | รวม<br>(2,159 สถานี) |
| มากกว่า 100.0 มม.            | 0                      | 0                         | 0                       | 0                                    | 0                     | 0                         | 0                    |
| 50.1 - 100.0 มม.             | 0                      | 1                         | 1                       | 0                                    | 1                     | 0                         | 3                    |
| น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50.0 มม. | 9                      | 9                         | 84                      | 4                                    | 178                   | 16                        | 300                  |
| รวมสถานีที่มีฝน              | 9                      | 10                        | 85                      | 4                                    | 179                   | 16                        | 303                  |

### 1.2 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 07.00 น.

| สถานีเตือนภัย                                        | ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด |                | ระดับสถานการณ์การเตือนภัย |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|
|                                                      | เวลาสะสม (ชม.)       | ปริมาณฝน (มม.) |                           |
| บ้านกระรอน ตำบลกระรอน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต | รอบ 12 ชม.           | 22.0           | ปกติ                      |
| บ้านตลาดเทพา* ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา        | รอบ 24 ชม.           | 75.0           | ปกติ                      |

### 1.3 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า

| ลำดับสถานี | รหัสสถานี | บ้าน              | ตำบล        | อำเภอ        | จังหวัด | ระดับการเตือนภัย   | วันที่      | เวลา     | ปริมาณฝนย้อนหลัง 12 ชั่วโมง |
|------------|-----------|-------------------|-------------|--------------|---------|--------------------|-------------|----------|-----------------------------|
| 1          | STN0470   | บ้านสลักเพชรเหนือ | เกาะช้างใต้ | กิ่งเกาะช้าง | ตราด    | 1.เตือนภัยสีเหลือง | 19 มิ.ย. 67 | 14.00 น. | 137.0 มม.                   |
|            |           | บ้านสลักคอก       | เกาะช้างใต้ | กิ่งเกาะช้าง | ตราด    |                    |             |          |                             |

## 2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

| หน่วยงาน         | ข้อมูลที่รายงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กรมอุตุนิยมวิทยา | <p>ปริมาณฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่ามีฝนตกสะสม 24 ชั่วโมง สูงสุด 42.6 มม. ที่สถานีตรวจอากาศพลี สกษ. จังหวัดจันทบุรี</p> <p>ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม</p> |



# สรุปรายงานการแจ้งข้อมูลการเตือนภัย น้ำหลาก-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชัน และที่ราบเชิงเขา




ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม  
กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2567

สถานีเตือนภัยด้วยปริมาณน้ำฝน



สถานีเตือนภัยด้วย  
ปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำ



สถานการณ์เตือนภัยทั้งหมด

2

หมู่บ้าน

เฝ้าระวัง

-

หมู่บ้าน

เตรียมพร้อม


2

หมู่บ้าน

วิกฤติ

-

หมู่บ้าน



สถานการณ์เตือนภัยรายจังหวัด

| จังหวัด | ระดับการเตือนภัย | หมู่บ้าน |
|---------|------------------|----------|
| ตรัง    | เตรียมพร้อม      | 2        |



สัญญาณไฟสีเขียว (เฝ้าระวัง)

- ให้เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์
- คอยฟังประกาศจากผู้รู้ หรือหอกระจายข่าว



สัญญาณไฟเหลือง (เตรียมพร้อม)

- ให้เตรียมตัวพร้อมรับสถานการณ์
- เก็บรวบรวมสิ่งของที่จำเป็น
- รอฟังประกาศและสัญญาณครั้งต่อไป



สัญญาณไฟสีแดง (วิกฤติ)

- ให้เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัย
- ที่มีการได้แจ้งให้ทราบ