




กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายงานติดตามและคาดการณ์สถานการณ์ลุ่มน้ำสะแกกรัง

สถานการณ์น้ำวันที่ 7 ตุลาคม 2568

สาระสำคัญ ระดับน้ำของสถานีโดยรวมอยู่ในสภาวะปกติ



ชื่อสถานี	ระดับเฝ้าระวัง (ม.รทก.)	ระดับวิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	สถานะ
TA110303 คลองโพธิ์ที่สะพานคลองโพธิ์ ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์	86.98	87.42	82.97	ปกติ
TA110401 แม่น้ำทับเสลาที่สะพานข้ามแม่น้ำทับเสลา ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี	102.67	103.47	97.39	ปกติ
TA110604 อุทัยใหม่ ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี	19.32	20.28	17.79	ปกติ
TA110606 แม่น้ำตากแดดที่สะพานข้ามแควตากแดด ต.หาดสูง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์	24.82	25.31	22.12	ปกติ



กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายงานติดตามและคาดการณ์สถานการณ์ลุ่มน้ำสะแกกรัง

ช่วงคาดการณ์ วันที่ 8 ตุลาคม 2568 - วันที่ 10 ตุลาคม 2568

สาระสำคัญ ในช่วงวันที่ 6 - 8 ต.ค. ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคตะวันออก เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับพายุ “แมตโม” ที่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนจะอ่อนกำลังลงตามลำดับเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศจีนตอนใต้และลาวตอนบน สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 9 – 12 ต.ค. ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลง ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ประกอบกับลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังลดลง โดยทั้งบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อนึ่ง พายุโซนร้อน “แมตโม” (MATMO) บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและจีนตอนใต้ มีแนวโน้มอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่เสริมลงมาปกคลุมในช่วงวันที่ 6 – 7 ต.ค. โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย

สถานี	ฝนสะสม	ระดับน้ำตรวจวัด			ระดับน้ำคาดการณ์			ระดับเฝ้าระวัง (ม.รทก.)	ระดับวิกฤติ (ม.รทก.)	การ เปลี่ยนแปลง 3 วัน (ม.)	ระยะห่าง	ระยะห่าง
	24 ชม.	(ม.รทก.)			(ม.รทก.)						3 วันข้างหน้า	3 วันข้างหน้า
	6 ต.ค.	6 ต.ค.	7 ต.ค.	8 ต.ค.	9 ต.ค.	10 ต.ค.	ถึงระดับเฝ้า ระวัง (ม.)				ถึงระดับวิกฤติ (ม.)	
TA110303 คลองโพธิ์ที่สะพานคลองโพธิ์	ไม่มีฝน	83.05	↓ 82.97	↑ 83.84	↓ 83.79	→ 83.79	86.98	87.42	↑ 0.82	-3.19	-3.63	
TA110401 แม่น้ำทับเสลาที่สะพานข้ามแม่น้ำทับเสลา	ไม่มีฝน	97.54	↓ 97.39	↓ 97.28	↓ 97.21	↑ 97.42	102.67	103.47	↑ 0.03	-5.25	-6.05	
TA110604 อุทัยใหม่	ไม่มีฝน	17.91	↓ 17.79	↓ 17.66	↑ 17.71	↓ 17.66	19.32	20.28	↓ -0.13	-1.66	-2.62	
TA110606 แม่น้ำตากแดดที่สะพานข้ามแควตากแดด	ไม่มีฝน	22.24	↓ 22.12	↑ 22.61	↓ 22.39	↑ 22.74	24.82	25.31	↑ 0.62	-2.08	-2.57	
คำนิยามในการคาดการณ์ระดับน้ำ	↑: ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น			↓: ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง			หมายเหตุ	วันที่ 7 ตุลาคม 2568 ระดับน้ำของสถานีโดยรวมอยู่ในสภาวะปกติ ช่วงวันที่ 8 – 10 ต.ค. 2568 ระดับน้ำคาดว่าจะ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น				
	→: ระดับน้ำคงที่			X: ไม่มีข้อมูล								
ระดับเฝ้าระวัง (Alarm Stage)	ระดับน้ำระหว่างระดับเฝ้าระวังและระดับวิกฤติ											
ระดับวิกฤติ (Flood Stage)	ระดับน้ำที่เกินระดับวิกฤติ											