




กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายงานติดตามและคาดการณ์สถานการณ์ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

สถานการณ์น้ำวันที่ 12 ตุลาคม 2568

สาระสำคัญ ระดับน้ำของสถานีโดยรวมอยู่ในสภาวะปกติ



ชื่อสถานี	ระดับเฝ้าระวัง (ม.รทก.)	ระดับวิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	สถานะ
TA170102 สะพานข้ามคลองนาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี	3.45	4.73	0.88	ปกติ
TA170202 สะพานข้ามคลองใหญ่ที่บ้านค่าย ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง	8.65	9.50	6.34	ปกติ
TA170203 สะพานข้ามคลองใหญ่ที่ระยอง ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง	2.43	3.02	0.89	ปกติ
TA170404 สะพานข้ามคลองประแสร์ที่กระแสน ต.กระแสน อ.แกลง จ.ระยอง	7.07	7.58	5.75	ปกติ
TA170405 สะพานข้ามคลองโพล้ที่ทุ่งควายกิน ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง	10.50	11.29	8.50	ปกติ
TA170406 สะพานข้ามคลองประแสร์ที่คลองสะพานดำ ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง	2.56	3.19	1.83	ปกติ
TA170602 สะพานข้ามคลองวังโตนดที่แก่งหางแมว ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี	24.88	26.55	22.68	ปกติ
TA170603 สะพานข้ามคลองวังโตนดที่วังโตนด ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี	1.71	2.56	-0.01	ปกติ
TA170705 สะพานข้ามคลองจันทบุรีที่สะพานคลองน้ำขุน ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี	31.58	32.60	28.64	ปกติ
TA170706 สะพานข้ามคลองจันทบุรีที่วัดกระทิง ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี	15.16	16.09	12.75	ปกติ
TA170707 สะพานข้ามแม่น้ำจันทบุรี ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี	4.60	5.45	0.48	ปกติ
TA170708 สะพานข้ามคลองโป่งที่มะขาม ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี	16.19	17.19	11.46	ปกติ
TA170802 สะพานข้ามคลองเวฬุที่ตึกพรม ต.ตึกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี	18.51	19.42	15.31	ปกติ
TA170904 สะพานข้ามคลองแฉ่ง ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด	17.96	19.03	14.12	ปกติ
TA170905 สะพานข้ามคลองห้วยแร้ง ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด	3.09	3.86	0.05	ปกติ
TA170906 สะพานข้ามคลองเขาสมิง ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด	4.43	5.38	1.36	ปกติ



กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายงานติดตามและคาดการณ์สถานการณ์ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

ช่วงคาดการณ์ วันที่ 13 ตุลาคม 2568 - วันที่ 15 ตุลาคม 2568

สาระสำคัญ ในช่วงวันที่ 11 – 13 ต.ค. ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ส่วนภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ตอนล่าง และอ่าวไทย ในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวไทยตอนบน ส่วนในช่วงวันที่ 14 – 17 ต.ค. ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก อ่าวไทยตอนบน ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง ประกอบกับร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และภาคใต้ สำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย มีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตลอดช่วง

สถานี	ฝนสะสม	ระดับน้ำตรวจวัด			ระดับน้ำคาดการณ์						ระดับเฝ้าระวัง (ม.รทก.)	ระดับวิกฤติ (ม.รทก.)	การ เปลี่ยนแปลง 3 วัน (ม.)	ระยะห่าง	ระยะห่าง	
	24 ชม.	(ม.รทก.)			(ม.รทก.)									3 วันข้างหน้า ถึงระดับเฝ้า ระวัง (ม.)	3 วันข้างหน้า ถึงระดับวิกฤติ (ม.)	
	11 ต.ค.	11 ต.ค.	12 ต.ค.	13 ต.ค.	14 ต.ค.	15 ต.ค.										
TA170102 สะพานข้ามคลองนาเกลือ	1.00	1.09	↓	0.88	↓	0.57	↑	0.60	↓	0.48	3.45	4.73	↓	-0.40	-2.97	-4.25
TA170202 สะพานข้ามคลองใหญ่ที่บ้านค่าย	ไม่มีฝน	6.65	↓	6.34	↑	6.59	↑	6.69	↑	6.87	8.65	9.50	↑	0.53	-1.78	-2.63
TA170203 สะพานข้ามคลองใหญ่ที่ระยอง	ไม่มีฝน	0.00	↑	0.89	↑	1.48	↑	1.54	↑	1.78	2.43	3.02	↑	0.89	-0.65	-1.24
TA170404 สะพานข้ามคลองประแสร์ที่กระแสน	0.50	2.62	↑	5.75	↓	5.42	↑	5.46	↑	5.47	7.07	7.58	↓	-0.28	-1.60	-2.11
TA170405 สะพานข้ามคลองโหล้ที่ทุ่งควายกิน	0.50	8.32	↑	8.50	↑	8.68	↑	8.88	↓	8.86	10.50	11.29	↑	0.36	-1.64	-2.43
TA170406 สะพานข้ามคลองประแสร์ที่คลองสะพานดำ	ไม่มีฝน	2.11	↓	1.83	↑	1.87	↑	1.88	↑	1.91	2.56	3.19	↑	0.08	-0.65	-1.28
TA170602 สะพานข้ามคลองวังโดนดที่แก่งหางแมว	1.00	23.45	↓	22.68	↑	23.49	↑	23.69	↓	23.37	24.88	26.55	↑	0.69	-1.51	-3.18
TA170603 สะพานข้ามคลองวังโดนดที่วังโดนด	ไม่มีฝน	0.16	↓	-0.01	↑	0.59	↑	0.62	↓	0.47	1.71	2.56	↑	0.48	-1.24	-2.09
TA170705 สะพานข้ามคลองจันทบุรีที่สะพานคลองน้ำขุ่น	ไม่มีฝน	28.85	↓	28.64	↑	28.69	→	28.69	→	28.69	31.58	32.60	↑	0.05	-2.89	-3.91
TA170706 สะพานข้ามคลองจันทบุรีที่วัดกระทิง	1.50	13.14	↓	12.75	↑	13.11	↓	13.08	↑	13.10	15.16	16.09	↑	0.35	-2.06	-2.99
TA170707 สะพานข้ามแม่น้ำจันทบุรี	0.50	0.70	↓	0.48	↑	0.63	↓	0.33	↓	0.27	4.60	5.45	↓	-0.21	-4.33	-5.18
TA170708 สะพานข้ามคลองโป่งที่มะขาม	0.50	11.47	↓	11.46	↓	11.19	↓	11.18	↓	11.07	16.19	17.19	↓	-0.39	-5.12	-6.12
TA170802 สะพานข้ามคลองเวฬุที่ตกพรม	5.00	15.71	↓	15.31	↑	15.36	↓	15.30	↓	15.18	18.51	19.42	↓	-0.13	-3.33	-4.24
TA170904 สะพานข้ามคลองอ่าง	11.00	14.17	↓	14.12	↓	12.36	↑	13.24	↑	14.27	17.96	19.03	↑	0.15	-3.69	-4.76
TA170905 สะพานข้ามคลองห้วยแร่	ไม่มีฝน	-0.03	↑	0.05	↑	0.64	↓	0.63	↓	0.47	3.09	3.86	↑	0.42	-2.62	-3.39
TA170906 สะพานข้ามคลองเขาสมิง	4.00	2.18	↓	1.36	↑	1.77	↓	1.73	↓	1.66	4.43	5.38	↑	0.30	-2.77	-3.72
คำนิยามในการคาดการณ์ระดับน้ำ	↑: ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น			↓: ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง						หมายเหตุ	วันที่ 12 ตุลาคม ระดับน้ำของสถานีโดยรวมอยู่ในสภาวะปกติ					
	→: ระดับน้ำคงที่			X: ไม่มีข้อมูล						ช่วงวันที่ 13 – 15 ต.ค. 2568 ระดับน้ำคาดว่าจะ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น						

ระดับเฝ้าระวัง (Alarm Stage)	ระดับน้ำระหว่างระดับเฝ้าระวังและระดับวิกฤติ
ระดับวิกฤติ (Flood Stage)	ระดับน้ำที่เกินระดับวิกฤติ