



รายงานระดับน้ำจากกล้อง CCTV

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2568

ศูนย์เมขลา กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ที่มา : <https://telemetry.dwr.go.th>

ลุ่มน้ำกก

สะพานมิตรภาพ แม่नावาง-ท่าตอน อ.แม่เมาะ จ.เชียงใหม่



← น้ำปกติ

ระดับน้ำปัจจุบัน 440.49 ม.รทก.
เกณฑ์วิกฤติ 445.58 ม.รทก.

สะพานพ่อบุญเมืองรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย



← น้ำปกติ

ระดับน้ำปัจจุบัน 395.16 ม.รทก.
เกณฑ์วิกฤติ 400.94 ม.รทก.

