




กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายงานติดตามและคาดการณ์สถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

สถานการณ์น้ำวันที่ 19 ตุลาคม 2568

สาระสำคัญ ระดับน้ำของสถานีโดยรวมอยู่ในสภาวะปกติ โดยสถานีที่ระดับน้ำเกินค่าเฝ้าระวังทั้งหมด 2 สถานี ประกอบด้วย สถานีสะพานปทุมธานี 1 ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี สถานีสะพานพระพุทธรยอดฟ้า ต.วัดกัลยาณ์ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร และมีสถานีที่ระดับน้ำเกินค่าวิกฤติทั้งหมด 3 สถานี ประกอบด้วย สถานีวัดโคกจันทน์ ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท สถานีศาลากลาง อ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง สถานีบ้านป้อม ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา



ชื่อสถานี	ระดับเฝ้าระวัง (ม.รทก.)	ระดับวิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	สถานะ
TA100212 สะพานเดชาดิวงศ์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์	25.67	27.25	24.82	ปกติ
TA100213 บ้านเนินไผ่ ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท	18.39	19.63	16.43	ปกติ
TA100214 วัดโคกจันทน์ ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท	12.77	14.52	15.40	วิกฤติ
TA100215 บ้านยางมณี ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง	8.00	8.96	6.18	ปกติ
TA100216 บ้านบางปี ต.โพธิ์ไก่ตัน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี	6.61	7.69	5.74	ปกติ
TA100217 ศาลากลางอ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง	5.33	6.89	8.22	วิกฤติ
TA100218 บ้านป้อม ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา	3.55	5.02	5.29	วิกฤติ
TA100219 สะพานปทุมธานี 1 ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี	-1.67	2.57	2.29	เฝ้าระวัง
TA100220 สะพานพระพุทธรยอดฟ้า ต.วัดกัลยาณ์ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร	-2.93	1.46	1.18	เฝ้าระวัง
TA100221 ศาลากลางสมุทรปราการ ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ	-1.28	1.75	-1.28	ปกติ
TA100222 สะพานปรีดี-ธำรง ต.หортันไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา	3.85	4.96	3.78	ปกติ



กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานติดตามและคาดการณ์สถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ช่วงคาดการณ์ วันที่ 20 ตุลาคม 2568 - วันที่ 22 ตุลาคม 2568

สาระสำคัญ ในช่วงวันที่ 18 – 20 ต.ค. ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ เนื่องจากลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ประเทศไทย และทะเลอันดามัน สำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย มีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 21 – 24 ต.ค. ประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อย โดยภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีอากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันออก เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่มีร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทางฝั่งทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อนึ่ง ในช่วงวันที่ 18 - 20 ต.ค. พายุโซนร้อน “เฟิงเจิน” บริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ คาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบน หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 21 – 23 ต.ค. พายุนี้จะเคลื่อนเข้าใกล้ตอนใต้ของเกาะไหหลำ ประเทศจีน และชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้ และประเทศเวียดนามตอนบน โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย แต่จะส่งผลทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนบางแห่ง และลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมในบริเวณดังกล่าวมีกำลังแรงขึ้น

สถานี	ฝนสะสม	ระดับน้ำตรวจวัด			ระดับน้ำคาดการณ์				ระดับเฝ้าระวัง (ม.รทก.)	ระดับวิกฤติ (ม.รทก.)	การ เปลี่ยนแปลง 3 วัน (ม.)	ระยะห่าง	ระยะห่าง
	24 ชม.	(ม.รทก.)			(ม.รทก.)							3 วันข้างหน้า	3 วันข้างหน้า
	18 ต.ค.	18 ต.ค.	19 ต.ค.	20 ต.ค.	21 ต.ค.	22 ต.ค.	ถึงระดับเฝ้า ระวัง (ม.)	ถึงระดับวิกฤติ (ม.)					
TA100212 สะพานเดชาดิวงศ์	0.50	24.82	→ 24.82	↑ 25.42	↓ 25.29	↓ 25.17	25.67	27.25	↑ 0.35	-0.50	-2.08		
TA100213 บ้านเนินไผ่	12.00	16.45	↓ 16.43	↑ 16.94	↓ 16.92	↓ 16.91	18.39	19.63	↑ 0.48	-1.48	-2.72		
TA100214 วัดโคกจันทน์	ไม่มีฝน	15.23	↑ 15.40	↑ 15.66	↓ 15.63	↓ 15.61	12.77	14.52	↑ 0.21	2.84	1.09		
TA100215 บ้านยางมณี	ไม่มีฝน	6.20	↓ 6.18	↑ 6.99	↓ 6.95	↓ 6.92	8.00	8.96	↑ 0.74	-1.08	-2.04		
TA100216 บ้านบางปี	ไม่มีฝน	5.78	↓ 5.74	↓ 4.57	↓ 4.45	↓ 4.40	6.61	7.69	↓ -1.34	-2.21	-3.29		
TA100217 ศาลากลางอ่างทอง	ไม่มีฝน	8.10	↑ 8.22	↑ 8.95	↓ 8.90	↓ 8.88	5.33	6.89	↑ 0.66	3.55	1.99		
TA100218 บ้านป้อม	ไม่มีฝน	5.24	↑ 5.29	↑ 5.33	↓ 5.28	↓ 5.25	3.55	5.02	↓ -0.04	1.70	0.23		
TA100219 สะพานปทุมธานี 1	2.00	2.28	↑ 2.29	↓ 2.24	↓ 2.19	↓ 2.14	-1.67	2.57	↓ -0.15	3.81	-0.43		
TA100220 สะพานพระพุทธยอดฟ้า	ไม่มีฝน	0.99	↑ 1.18	↑ 1.67	→ 1.67	↓ 1.44	-2.93	1.46	↑ 0.26	4.37	-0.02		
TA100221 ศาลากลางสมุทรปราการ	ไม่มีฝน	-1.62	↑ -1.28	↑ -0.89	↑ -0.90	↓ -0.56	-1.28	1.75	↑ 0.72	0.72	-2.31		
TA100222 สะพานปรีดี-ธำรง	ไม่มีฝน	3.77	↑ 3.78	↓ 3.11	↓ 3.06	↓ 3.02	3.85	4.96	↓ -0.76	-0.83	-1.94		

คำนิยามในการคาดการณ์ระดับน้ำ	↑: ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	↓: ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง	หมายเหตุ	วันที่ 19 ตุลาคม 2568 ระดับน้ำของสถานีโดยรวมอยู่ในสภาวะปกติ ช่วงวันที่ 20 – 22 ต.ค. 2568 ระดับน้ำคาดว่าจะ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
	→: ระดับน้ำคงที่	X: ไม่มีข้อมูล		
ระดับเฝ้าระวัง (Alarm Stage)	ระดับน้ำระหว่างระดับเฝ้าระวังและระดับวิกฤติ			โดยสถานีที่ระดับน้ำเกินค่าเฝ้าระวังทั้งหมด 2 สถานี ประกอบด้วย สถานีสะพานปทุมธานี 1 ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี สถานีสะพานพระพุทธยอดฟ้า ต.วัดกัลยาณ์ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
ระดับวิกฤติ (Flood Stage)	ระดับน้ำที่เกินระดับวิกฤติ			โดยสถานีที่ระดับน้ำเกินค่าวิกฤติทั้งหมด 3 สถานี ประกอบด้วย สถานีวัดโคกจันทน์ ต.โพนางคำตอ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท สถานีศาลากลางอ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง สถานีบ้านป้อม ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา