




กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายงานติดตามและคาดการณ์สถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

สถานการณ์น้ำวันที่ 7 ตุลาคม 2568

สาระสำคัญ ระดับน้ำของสถานีโดยรวมอยู่ในสภาวะปกติ โดยสถานีที่ระดับน้ำเกินค่าเฝ้าระวังทั้งหมด 3 สถานี ประกอบด้วย สถานีสะพานปทุมธานี 1 ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี สถานีศาลากลางสมุทรปราการ ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ สถานีสะพานปรีดี-ธำรง ต.หортันไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา และมีสถานีที่ระดับน้ำเกินค่าวิกฤติทั้งหมด 4 สถานี ประกอบด้วย สถานีวัดโคกจันทน์ ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท สถานีศาลากลางอ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง สถานีบ้านป้อม ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา สถานีสะพานพระพุทธยอดฟ้า ต.วัดกัลยาณ์ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร



ชื่อสถานี	ระดับเฝ้าระวัง (ม.รทก.)	ระดับวิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	สถานะ
TA100212 สะพานเดชาดิวงศ์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์	25.67	27.25	24.67	ปกติ
TA100213 บ้านเนินไผ่ ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท	18.39	19.63	16.20	ปกติ
TA100214 วัดโคกจันทน์ ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท	12.77	14.52	15.28	วิกฤติ
TA100215 บ้านยางมณี ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง	8.00	8.96	5.93	ปกติ
TA100216 บ้านบางปี ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี	6.61	7.69	4.69	ปกติ
TA100217 ศาลากลางอ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง	5.33	6.89	8.21	วิกฤติ
TA100218 บ้านป้อม ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา	3.55	5.02	5.39	วิกฤติ
TA100219 สะพานปทุมธานี 1 ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี	-1.67	2.57	2.46	เฝ้าระวัง
TA100220 สะพานพระพุทธยอดฟ้า ต.วัดกัลยาณ์ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร	-2.93	1.46	1.57	วิกฤติ
TA100221 ศาลากลางสมุทรปราการ ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ	-1.28	1.75	-0.62	เฝ้าระวัง
TA100222 สะพานปรีดี-ธำรง ต.หортันไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา	3.85	4.96	4.02	เฝ้าระวัง



กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานติดตามและคาดการณ์สถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ช่วงคาดการณ์ วันที่ 8 ตุลาคม 2568 - วันที่ 10 ตุลาคม 2568

สาระสำคัญ ในช่วงวันที่ 6 - 8 ต.ค. ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคตะวันออก เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับพายุ “แมตโม” ที่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนจะอ่อนกำลังลงตามลำดับเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศจีนตอนใต้และลาวตอนบน สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 9 – 12 ต.ค. ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลง ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ประกอบกับลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังลดลง โดยทั้งบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อนึ่ง พายุโซนร้อน “แมตโม” (MATMO) บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและจีนตอนใต้ มีแนวโน้มอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่เสริมลงมาปกคลุมในช่วงวันที่ 6 – 7 ต.ค. โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย

สถานี	ฝนสะสม	ระดับน้ำตรวจวัด			ระดับน้ำคาดการณ์			ระดับเฝ้าระวัง (ม.รทก.)	ระดับวิกฤติ (ม.รทก.)	การ เปลี่ยนแปลง 3 วัน (ม.)	ระยะห่าง	ระยะห่าง
	24 ชม.	(ม.รทก.)			(ม.รทก.)						3 วันข้างหน้า ถึงระดับเฝ้า ระวัง (ม.)	3 วันข้างหน้า ถึงระดับวิกฤติ (ม.)
	6 ต.ค.	6 ต.ค.	7 ต.ค.	8 ต.ค.	9 ต.ค.	10 ต.ค.						
TA100212 สะพานเดชาดิวงศ์	ไม่มีฝน	24 . 64	↑ 24 . 67	↓ 24 . 05	↑ 24 . 86	↓ 24 . 63	25 . 67	27 . 25	↓ -0.04	-1.04	-2.62	
TA100213 บ้านเนินไผ่	ไม่มีฝน	15 . 94	↑ 16 . 20	↑ 16 . 23	↑ 16 . 25	→ 16 . 25	18 . 39	19 . 63	↑ 0.05	-2.14	-3.38	
TA100214 วัดโคกจันทน์	ไม่มีฝน	15 . 35	↓ 15 . 28	↑ 15 . 96	↓ 15 . 80	↓ 15 . 77	12 . 77	14 . 52	↑ 0.49	3.00	1.25	
TA100215 บ้านยางมณี	ไม่มีฝน	5 . 90	↑ 5 . 93	↑ 7 . 07	↓ 7 . 06	↑ 7 . 07	8 . 00	8 . 96	↑ 1.14	-0.93	-1.89	
TA100216 บ้านบางปี	ไม่มีฝน	4 . 51	↑ 4 . 69	↑ 5 . 36	↑ 5 . 69	↓ 5 . 62	6 . 61	7 . 69	↑ 0.93	-0.99	-2.07	
TA100217 ศาลากลางอ่างทอง	0.50	8 . 27	↓ 8 . 21	↓ 7 . 79	↓ 7 . 43	↓ 7 . 36	5 . 33	6 . 89	↓ -0.85	2.03	0.47	
TA100218 บ้านป้อม	ไม่มีฝน	5 . 44	↓ 5 . 39	↑ 5 . 77	↓ 5 . 49	↓ 5 . 43	3 . 55	5 . 02	↑ 0.04	1.88	0.41	
TA100219 สะพานปทุมธานี 1	ไม่มีฝน	2 . 47	↓ 2 . 46	↑ 2 . 65	↓ 2 . 60	↓ 2 . 53	-1 . 67	2 . 57	↑ 0.07	4.20	-0.04	
TA100220 สะพานพระพุทธยอดฟ้า	ไม่มีฝน	1 . 39	↑ 1 . 57	↓ 1 . 28	↓ 1 . 19	↓ 1 . 18	-2 . 93	1 . 46	↓ -0.39	4.11	-0.28	
TA100221 ศาลากลางสมุทรปราการ	0.50	-1 . 11	↑ -0 . 62	↑ 1 . 19	↓ 0 . 72	↓ 0 . 32	-1 . 28	1 . 75	↑ 0.94	1.60	-1.43	
TA100222 สะพานปรีดี-ธำรง	ไม่มีฝน	0 . 00	↑ 4 . 02	↓ 3 . 44	↓ 3 . 32	↓ 3 . 27	3 . 85	4 . 96	↓ -0.75	-0.58	-1.69	

คำนิยามในการคาดการณ์ระดับน้ำ	↑: ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	↓: ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง	หมายเหตุ	วันที่ 7 ตุลาคม 2568 ระดับน้ำของสถานีโดยรวมอยู่ในสภาวะปกติ ช่วงวันที่ 8 – 10 ต.ค. 2568 ระดับน้ำคาดว่าจะ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
	→: ระดับน้ำคงที่	X: ไม่มีข้อมูล		
ระดับเฝ้าระวัง (Alarm Stage)	ระดับน้ำระหว่างระดับเฝ้าระวังและระดับวิกฤติ			โดยสถานีที่ระดับน้ำเกินค่าเฝ้าระวังทั้งหมด 3 สถานี ประกอบด้วย สถานีสะพานปทุมธานี 1 ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี สถานีศาลากลางสมุทรปราการ ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ สถานีสะพานปรีดี-ธำรง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ระดับวิกฤติ (Flood Stage)	ระดับน้ำที่เกินระดับวิกฤติ			โดยสถานีที่ระดับน้ำเกินค่าวิกฤติทั้งหมด 4 สถานี ประกอบด้วย สถานีวัดโคกจันทน์ ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท สถานีศาลากลางอ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง สถานีบ้านป้อม ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา สถานีสะพานพระพุทธยอดฟ้า ต.วัดกัลยาณ์ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร