

# รายงานเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย



ห้วงปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม (EARLY WARNING SYSTEM)  
กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 18-20 ตุลาคม พ.ศ. 2568

## 1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)

### 1.1 สรุปภาพรวมสถานะของสถานีเตือนภัยแบ่งตามภาค

| ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง      | จำนวน (สถานี)          |                           |                         |                                      |                       |                           |                      |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
|                              | ภาคกลาง<br>(234 สถานี) | ภาคตะวันออก<br>(67 สถานี) | ภาคเหนือ<br>(930 สถานี) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ<br>(261 สถานี) | ภาคใต้<br>(627 สถานี) | ภาคตะวันตก<br>(156 สถานี) | รวม<br>(2,275 สถานี) |
| มากกว่า 100.0 มม.            | 0                      | 0                         | 0                       | 0                                    | 0                     | 0                         | 0                    |
| 50.1 - 100.0 มม.             | 0                      | 0                         | 0                       | 0                                    | 3                     | 1                         | 4                    |
| น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50.0 มม. | 46                     | 20                        | 236                     | 32                                   | 252                   | 63                        | 649                  |
| รวมสถานีที่มีฝน              | 46                     | 20                        | 236                     | 32                                   | 255                   | 64                        | 653                  |

### 1.2 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 18-20 ตุลาคม 2568 เวลา 07.00 น.

| สถานีเตือนภัย                                               | ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด |                | ระดับสถานการณ์การเตือนภัย |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|
|                                                             | เวลาสะสม (ชม.)       | ปริมาณฝน (มม.) |                           |
| บ้านหนองเกตุ ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี | รอบ 12 ชม.           | 36.5           | ปกติ                      |
| บ้านบกปุย ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา             | รอบ 24 ชม.           | 74.5           | ปกติ                      |

### 1.3 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า

| รายงานสถานการณ์น้ำของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 18-20 ตุลาคม 2568 |           |                 |            |                    |                 |             |            |       |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------|--------------------|-----------------|-------------|------------|-------|-----------|----------|
| ลำดับ                                                                 | รหัสสถานี | บ้าน            | ตำบล       | อำเภอ              | จังหวัด         | ระดับ       | วันที่     | เวลา  | ข้อมูล    | ประเภท   |
|                                                                       |           |                 |            |                    |                 | การเตือนภัย |            |       | ตรวจวัด   | การเตือน |
| 1                                                                     | STN2104   | บ้านตากแดด*     | ท่าซึก     | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช   | เฝ้าระวัง   | 17 ต.ค. 68 | 20:27 | 2.54 ม.   | ระดับน้ำ |
| 2                                                                     | STN1945   | บ้านวังไทร*     | ป่าร่อน    | กาญจนดิษฐ์         | สุราษฎร์ธานี    | เฝ้าระวัง   | 17 ต.ค. 68 | 23:05 | 3.01 ม.   | ระดับน้ำ |
|                                                                       |           | บ้านห้วยถุน     | ป่าร่อน    | กาญจนดิษฐ์         | สุราษฎร์ธานี    |             |            |       |           |          |
| 3                                                                     | STN2074   | บ้านสวนทุเรียน* | เขาวง      | บ้านตาขุน          | สุราษฎร์ธานี    | เฝ้าระวัง   | 17 ต.ค. 68 | 23:33 | 4.05 ม.   | ระดับน้ำ |
| 4                                                                     | STN0503   | บ้านนางเอี้ยง*  | กระทุง     | พิปูน              | นครศรีธรรมราช   | เฝ้าระวัง   | 18 ต.ค. 68 | 04:02 | 3.71 ม.   | ระดับน้ำ |
|                                                                       |           | บ้านคังวังวู้   | ควนกลาง    | พิปูน              | นครศรีธรรมราช   |             |            |       |           |          |
|                                                                       |           | บ้านนาเขลียง    | นาเขลียง   | ฉวาง               | นครศรีธรรมราช   |             |            |       |           |          |
|                                                                       |           | บ้านตันโพธิ์    | นาแหว      | ฉวาง               | นครศรีธรรมราช   |             |            |       |           |          |
|                                                                       |           | บ้านฝ้ายท่า     | นาแหว      | ฉวาง               | นครศรีธรรมราช   |             |            |       |           |          |
| 5                                                                     | STN1577   | บ้านใน          | ปากแพรก    | ดอนสัก             | สุราษฎร์ธานี    | เฝ้าระวัง   | 18 ต.ค. 68 | 07:21 | 110.5 มม. | น้ำฝน    |
|                                                                       |           | บ้านวัดนอก      | ไชยคราม    | ดอนสัก             | สุราษฎร์ธานี    |             |            |       |           |          |
|                                                                       |           | บ้านท่าตะโก     | ปากแพรก    | ดอนสัก             | สุราษฎร์ธานี    |             |            |       |           |          |
| 6                                                                     | STN0790   | บ้านหัวตาลแถว   | สามร้อยยอด | สามร้อยยอด         | ประจวบคีรีขันธ์ | เฝ้าระวัง   | 18 ต.ค. 68 | 08:23 | 98.5 มม.  | น้ำฝน    |
| 7                                                                     | STN0173   | บ้านแหลมหิน     | ห้วยยาง    | ตะกั่วทุ่ง         | พังงา           | เฝ้าระวัง   | 19 ต.ค. 68 | 21:45 | 100.5 มม. | น้ำฝน    |
|                                                                       |           | บ้านบากัน       | ห้วยยาง    | ตะกั่วทุ่ง         | พังงา           |             |            |       |           |          |
|                                                                       |           | บ้านติเต๊ะ      | คลองเคียน  | ตะกั่วทุ่ง         | พังงา           |             |            |       |           |          |
|                                                                       |           | บ้านทองหลาง     | ห้วยยาง    | ตะกั่วทุ่ง         | พังงา           |             |            |       |           |          |
|                                                                       |           | บ้านคลองใส      | คลองเคียน  | ตะกั่วทุ่ง         | พังงา           |             |            |       |           |          |

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

| หน่วยงาน         | ข้อมูลที่รายงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กรมอุตุนิยมวิทยา | <p>ปริมาณฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่ามีฝนตกสะสม 24 ชั่วโมง สูงสุด 39.2 มม. ที่สถานีตรวจอากาศภูเก็ต(ศูนย์) จังหวัดภูเก็ต</p> <p>ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (18-20 ต.ค. 68) พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อย เนื่องจากลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทย ประเทศไทย และทะเลอันดามัน ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสม รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีน้ำท่วมขังในระยะนี้ไว้ด้วย อนึ่ง พายุโซนร้อน “เฟิงเฉิน” ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน พายุนี้มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นและจะเคลื่อนเข้าใกล้ตอนใต้ของเกาะไหหลำ ประเทศจีน และชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่ 21-23 ต.ค. หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วตามลำดับ เนื่องจากมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและทะเลจีนใต้ตอนบน ในช่วงวันดังกล่าว โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย</p> |



# สรุปรายงานการแจ้งข้อมูลการเตือนภัย น้ำหลาก-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชัน และที่ราบเชิงเขา



## ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม

กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 17 - 20 ตุลาคม 2568

สถานีเตือนภัยด้วยปริมาณน้ำฝน



สถานีเตือนภัยด้วย  
ปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำ



สถานการณ์เตือนภัยทั้งหมด

18

หมู่บ้าน

เฝ้าระวัง

18

หมู่บ้าน

เตรียมพร้อม


-

หมู่บ้าน

วิกฤติ

-

หมู่บ้าน



### สัญญาณไฟสีเขียว (เฝ้าระวัง)

- ให้เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์
- คอยฟังประกาศจากผู้รู้ หรือหอกระจายข่าว



### สัญญาณไฟสีเหลือง (เตรียมพร้อม)

- ให้เตรียมตัวพร้อมรับสถานการณ์
- เก็บรวบรวมสิ่งของที่จำเป็น
- รอฟังประกาศและสัญญาณครั้งต่อไป



### สัญญาณไฟสีแดง (วิกฤติ)

- ให้เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัย
- ที่มีการได้แจ้งให้ทราบ

### สถานการณ์เตือนภัยรายจังหวัด

| จังหวัด         | ระดับการเตือนภัย | หมู่บ้าน |
|-----------------|------------------|----------|
| นครศรีธรรมราช   | เฝ้าระวัง        | 6        |
| สุราษฎร์ธานี    | เฝ้าระวัง        | 6        |
| ประจวบคีรีขันธ์ | เฝ้าระวัง        | 1        |
| พังงา           | เฝ้าระวัง        | 5        |

