




กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายงานติดตามและคาดการณ์สถานการณ์ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน

สถานการณ์น้ำวันที่ 2 ตุลาคม 2568

สาระสำคัญ ระดับน้ำของสถานีโดยรวมอยู่ในสภาวะปกติ โดยสถานีที่ระดับน้ำเกินค่าวิกฤติทั้งหมด 1 สถานี คือ สถานีสะพานข้ามแม่น้ำตาปี ต.ลาดขวาง ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช



ชื่อสถานี	ระดับเฝ้าระวัง (ม.รทก.)	ระดับวิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	สถานะ
TC191704 สะพานตลาดบางแพง ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช	0.63	3.25	-0.09	ปกติ
TC191705 สะพานปากน้ำสีชล ต.สีชล อ.สีชล จ.นครศรีธรรมราช	3.30	4.77	-0.06	ปกติ
TC191802 สะพานบ้านโรงเหล็ก ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช	32.49	33.58	27.38	ปกติ
TC191001 สะพานข้ามแม่น้ำตาปี ต.ลาดขวาง ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช	27.97	29.25	31.96	วิกฤติ



กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานติดตามและคาดการณ์สถานการณ์ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน

ช่วงคาดการณ์ วันที่ 3 ตุลาคม 2568 - วันที่ 5 ตุลาคม 2568

สาระสำคัญ ในช่วงวันที่ 2 - 5 ต.ค. ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และอ่าวไทย ส่วนในช่วงวันที่ 6 - 7 ต.ค. ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยยังคงมีกำลังอ่อนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้และเคลื่อนเข้าสู่ประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ 5 - 6 ต.ค.

สถานี	ฝนสะสม	ระดับน้ำตรวจวัด		ระดับน้ำคาดการณ์			ระดับเฝ้าระวัง (ม.รทก.)	ระดับวิกฤติ (ม.รทก.)	การ เปลี่ยนแปลง 3 วัน (ม.)	ระยะห่าง	ระยะห่าง
	24 ชม.	(ม.รทก.)		(ม.รทก.)						3 วันข้างหน้า	3 วันข้างหน้า
	1 ต.ค.	1 ต.ค.	2 ต.ค.	3 ต.ค.	4 ต.ค.	5 ต.ค.				ถึงระดับเฝ้า ระวัง (ม.)	ถึงระดับวิกฤติ (ม.)
TC191704 สะพานตลาดบางแพง	3.00	-0.16	↑ -0.09	↓ -0.22	↓ -0.35	↓ -0.57	0.63	3.25	↓ -0.48	-1.20	-3.82
TC191705 สะพานปากน้ำลิซล	ไม่มีฝน	-0.13	↑ -0.06	↑ 0.03	↑ 0.04	→ 0.04	3.30	4.77	↑ 0.10	-3.26	-4.73
TC191802 สะพานบ้านโรงเหล็ก	ไม่มีฝน	27.32	↑ 27.38	↓ 26.95	↓ 26.85	↓ 26.63	32.49	33.58	↓ -0.75	-5.86	-6.95
TC191001 สะพานข้ามแม่น้ำตาปี ตลาดฉวาง	ไม่มีฝน	31.96	→ 31.96	↓ 31.80	→ 31.80	→ 31.80	27.97	29.25	↓ -0.16	3.83	2.55

คำนิยามในการคาดการณ์ระดับน้ำ	↑: ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	↓: ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง	หมายเหตุ
	→: ระดับน้ำคงที่	X: ไม่มีข้อมูล	วันที่ 2 ตุลาคม 2568 ระดับน้ำของสถานีโดยรวมอยู่ในสภาวะปกติ ช่วงวันที่ 3 - 5 ต.ค. 2568 ระดับน้ำคาดว่าจะ มีแนวโน้มลดลง
			โดยไม่มีสถานีที่ระดับน้ำเกินค่าเฝ้าระวัง

ระดับเฝ้าระวัง (Alarm Stage)	ระดับน้ำระหว่างระดับเฝ้าระวังและระดับวิกฤติ	
ระดับวิกฤติ (Flood Stage)	ระดับน้ำที่เกินระดับวิกฤติ	โดยสถานีที่ระดับน้ำเกินค่าวิกฤติทั้งหมด 1 สถานี ประกอบด้วย สถานี สะพานข้ามแม่น้ำตาปี ตลาดฉวาง ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช