




กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายงานติดตามและคาดการณ์สถานการณ์ลุ่มน้ำแม่กลอง

สถานการณ์น้ำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568

สาระสำคัญ ระดับน้ำของสถานีโดยรวมอยู่ในสภาวะปกติ โดยสถานีที่ระดับน้ำเกินค่าเฝ้าระวังทั้งหมด 1 สถานี คือ สถานี สะพานบ้านบึงหัวเหวน ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี และสถานีที่ระดับน้ำเกินค่าวิกฤติทั้งหมด 2 สถานี คือสถานี สะพานบ้านเก่า ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี และสถานี สะพานวังปลาหมู ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี



ชื่อสถานี	ระดับเฝ้าระวัง (ม.รทก.)	ระดับวิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	สถานะ
TC140703 สะพานบ้านบึงหัวเหวน ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี	73.98	78.38	74.99	เฝ้าระวัง
TC140606 สะพานแควใหญ่ ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี	25.54	28.28	24.64	ปกติ
TC140806 สะพานดาวดิงส์ ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี	57.63	75.68	57.06	ปกติ
TC141001 สะพานบ้านเก่า ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี	25.77	27.95	28.15	วิกฤติ
TC141101 สะพานตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี	107.00	110.00	103.65	ปกติ
TC141002 สะพานวังปลาหมู ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี	22.09	22.25	23.97	วิกฤติ
TC140101 สะพานบ้านท่าเรือ ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี	10.37	14.82	7.32	ปกติ
TC140104 สะพานสมเด็จพระศรีสุริเยนทร์ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม	2.02	2.52	1.82	ปกติ
TC140605 สะพาน กฟผ.อุทิส ต.ช่องสะเดา อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี	41.20	52.59	38.61	ปกติ



กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานติดตามและคาดการณ์สถานการณ์ลุ่มน้ำแม่กลอง

ช่วงคาดการณ์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 - วันที่ 9 พฤศจิกายน 2568

สาระสำคัญ ในช่วงวันที่ 5 – 6 พ.ย. บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ กับมีอากาศเย็นในตอนเช้าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออก ส่วนในช่วงวันที่ 7– 10 พ.ย. ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง เนื่องจากอิทธิพลของพายุ หลังจากนั้น ประเทศไทยจะเริ่มมีฝนลดลง เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงไปพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังอ่อน สำหรับภาคใต้อย่างคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร โดยในช่วง 5 – 7 พ.ย. คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง 2 – 3 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร อนึ่ง พายุไต้ฝุ่น “คัลแม็ก” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่ 6 – 7 พ.ย. จากนั้นมีแนวโน้มจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อน และในวันที่ 7 พ.ย. 68 พายุนี้จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันปกคลุมบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับ

สถานี	ฝนสะสม	ระดับน้ำตรวจวัด			ระดับน้ำคาดการณ์			ระดับเฝ้าระวัง (ม.รทก.)	ระดับวิกฤติ (ม.รทก.)	การ เปลี่ยนแปลง 3 วัน (ม.)	ระยะห่าง	ระยะห่าง				
	24 ชม.	(ม.รทก.)			(ม.รทก.)						3 วันข้างหน้า	3 วันข้างหน้า				
	5 พ.ย.	5 พ.ย.	6 พ.ย.	7 พ.ย.	8 พ.ย.	9 พ.ย.	ถึงระดับเฝ้า ระวัง (ม.)				ถึงระดับวิกฤติ (ม.)					
TC140703 สะพานบ้านบึงหัวแหวน	ไม่มีฝน	75 .15	↓	74 .99	↓	74 .23	→	74 .23	↓	74 .22	73 .98	78 .38	↓	-0 .77	0 .24	-4 .16
TC140606 สะพานแควใหญ่	ไม่มีฝน	24 .60	↑	24 .64	↓	24 .55	↓	24 .53	↓	24 .51	25 .54	28 .28	↓	-0 .13	-1 .03	-3 .77
TC140806 สะพานดาวดิงส์	ไม่มีฝน	57 .26	↓	57 .06	↑	57 .41	↑	57 .58	↑	57 .67	57 .63	75 .68	↑	0 .61	0 .04	-18 .01
TC141001 สะพานบ้านเก่า	ไม่มีฝน	27 .93	↑	28 .15	↓	28 .00	↑	27 .86	↑	27 .68	25 .77	27 .95	↓	-0 .47	1 .91	-0 .27
TC141101 สะพานตะนาวศรี	ไม่มีฝน	103 .65	→	103 .65	↓	103 .47	↓	103 .44	→	103 .44	107 .00	110 .00	↓	-0 .21	-3 .56	-6 .56
TC141002 สะพานวังปลาหมู	ไม่มีฝน	23 .90	↑	23 .97	↓	23 .82	↓	23 .36	↑	23 .40	22 .09	22 .25	↓	-0 .57	1 .31	1 .15
TC140101 สะพานบ้านท่าเรือ	ไม่มีฝน	7 .93	↓	7 .32	↑	7 .77	↓	6 .97	↑	7 .12	10 .37	14 .82	↓	-0 .20	-3 .25	-7 .70
TC140104 สะพานสมเด็จพระศรีสุริเยนทร์	ไม่มีฝน	1 .44	↑	1 .82	↓	1 .70	↓	1 .65	↓	1 .60	2 .02	2 .52	↓	-0 .22	-0 .42	-0 .92
TC140605 สะพาน กฟผ.อุทิส	1.00	38 .65	↓	38 .61	↓	38 .25	→	38 .25	↑	39 .06	41 .20	52 .59	↑	0 .45	-2 .14	-13 .53

คำนิยามในการคาดการณ์ระดับน้ำ	↑: ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	↓: ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง	หมายเหตุ	วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 ระดับน้ำของสถานีโดยรวมอยู่ในสภาวะปกติ ช่วงวันที่ 7 – 9 พ.ย. 2568 ระดับน้ำคาดว่าจะ มีแนวโน้มลดลง
	→: ระดับน้ำคงที่	X: ไม่มีข้อมูล		โดยสถานีที่ระดับน้ำเกินค่าเฝ้าระวังทั้งหมด 1 สถานี ประกอบด้วย สถานี สะพานบ้านบึงหัวแหวน ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
ระดับเฝ้าระวัง (Alarm Stage)	ระดับน้ำระหว่างระดับเฝ้าระวังและระดับวิกฤติ			
ระดับวิกฤติ (Flood Stage)	ระดับน้ำที่เกินระดับวิกฤติ			โดยสถานีที่ระดับน้ำเกินค่าวิกฤติทั้งหมด 2 สถานี ประกอบด้วย สถานี สะพานบ้านเก่า ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี, สถานีสะพานวังปลาหมู ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี