




กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายงานติดตามและคาดการณ์สถานการณ์ลุ่มน้ำแม่กลอง

สถานการณ์น้ำวันที่ 22 ตุลาคม 2568

สาระสำคัญ ระดับน้ำของสถานีโดยรวมอยู่ในสภาวะปกติ โดยสถานีที่ระดับน้ำเกินค่าเฝ้าระวังทั้งหมด 1 สถานี คือ สถานี สะพานบ้านเก่า ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี และมีสถานีที่ระดับน้ำเกินค่าวิกฤติทั้งหมด 1 สถานี คือ สถานี สะพานวังปลาหมู ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี



ชื่อสถานี	ระดับเฝ้าระวัง (ม.รทก.)	ระดับวิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	สถานะ
TC140606 สะพานแควใหญ่ ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี	25.54	28.28	24.53	ปกติ
TC140806 สะพานดาวดิงส์ ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี	57.63	75.68	56.84	ปกติ
TC141001 สะพานบ้านเก่า ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี	25.77	27.95	26.97	เฝ้าระวัง
TC141101 สะพานตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี	107.00	110.00	103.65	ปกติ
TC141002 สะพานวังปลาหมู ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี	22.09	22.25	23.22	วิกฤติ
TC140101 สะพานบ้านท่าเรือ ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี	10.37	14.82	5.51	ปกติ
TC140605 สะพาน กฟผ.อุทิส ต.ช่องสะเดา อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี	41.20	52.59	38.65	ปกติ



กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานติดตามและคาดการณ์สถานการณ์ลุ่มน้ำแม่กลอง

ช่วงคาดการณ์ วันที่ 23 ตุลาคม 2568 - วันที่ 25 ตุลาคม 2568

สาระสำคัญ ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรง โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีอุณหภูมิลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันออก เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนและห่างฝั่งทะเลอันดามันตอนบนสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อนึ่ง พายุโซนร้อน “เฟิงเฉิน” บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะไหหลำ ประเทศจีน คาดว่าในช่วงวันที่ 22 - 23 ต.ค. จะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง จากนั้นจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วตามลำดับ เนื่องจากมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและทะเลจีนใต้ตอนบน ในช่วงวันดังกล่าว โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย

สถานี	ฝนสะสม	ระดับน้ำตรวจวัด			ระดับน้ำคาดการณ์			ระดับเฝ้าระวัง (ม.รทก.)	ระดับวิกฤติ (ม.รทก.)	การ เปลี่ยนแปลง 3 วัน (ม.)	ระยะห่าง	ระยะห่าง
	24 ชม.	(ม.รทก.)			(ม.รทก.)						3 วันข้างหน้า	3 วันข้างหน้า
	21 ต.ค.	21 ต.ค.	22 ต.ค.	23 ต.ค.	24 ต.ค.	25 ต.ค.	ถึงระดับเฝ้า ระวัง (ม.)				ถึงระดับวิกฤติ (ม.)	
TC140606 สะพานแควใหญ่	18.00	24 . 46	↑ 24 . 53	↑ 24 . 58	↓ 24 . 26	↓ 24 . 11	25 . 54	28 . 28	↓ -0 . 42	-1 . 43	-4 . 17	
TC140806 สะพานดาวตึงส์	0.50	56 . 87	↓ 56 . 84	↑ 57 . 57	↓ 57 . 46	↓ 57 . 29	57 . 63	75 . 68	↑ 0 . 45	-0 . 34	-18 . 39	
TC141001 สะพานบ้านเก่า	45.50	26 . 98	↓ 26 . 97	↑ 27 . 09	↓ 26 . 66	↓ 26 . 60	25 . 77	27 . 95	↓ -0 . 37	0 . 83	-1 . 35	
TC141101 สะพานตะนาวศรี	ไม่มีฝน	103 . 65	→ 103 . 65	↓ 103 . 43	→ 103 . 43	→ 103 . 43	107 . 00	110 . 00	↓ -0 . 22	-3 . 57	-6 . 57	
TC141002 สะพานวังปลาหมู	ไม่มีฝน	23 . 07	↑ 23 . 22	↓ 23 . 15	↑ 23 . 26	↑ 23 . 35	22 . 09	22 . 25	↑ 0 . 13	1 . 26	1 . 10	
TC140101 สะพานบ้านท่าเรือ	ไม่มีฝน	0 . 00	↑ 5 . 51	↓ 5 . 49	↑ 5 . 66	↓ 5 . 59	10 . 37	14 . 82	↑ 0 . 08	-4 . 78	-9 . 23	
TC140605 สะพาน กฟผ. อุทิส	ไม่มีฝน	38 . 66	↓ 38 . 65	↓ 38 . 25	→ 38 . 25	→ 38 . 25	41 . 20	52 . 59	↓ -0 . 40	-2 . 95	-14 . 34	
คำนิยามในการคาดการณ์ระดับน้ำ		↑: ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น			↓: ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง			หมายเหตุ		วันที่ 22 ตุลาคม 2568 ระดับน้ำของสถานีโดยรวมอยู่ในสภาวะปกติ ช่วงวันที่ 23 – 25 ต.ค. 2568 ระดับน้ำคาดว่าจะ มีแนวโน้มลดลง		
		→: ระดับน้ำคงที่			X: ไม่มีข้อมูล					โดยสถานีที่ระดับน้ำเกินค่าเฝ้าระวังทั้งหมด 1 สถานี ประกอบด้วย สถานี สะพานบ้านเก่า ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี		
ระดับเฝ้าระวัง (Alarm Stage)		ระดับน้ำระหว่างระดับเฝ้าระวังและระดับวิกฤติ										
ระดับวิกฤติ (Flood Stage)		ระดับน้ำที่เกินระดับวิกฤติ										
		โดยสถานีที่ระดับน้ำเกินค่าวิกฤติทั้งหมด 1 สถานี ประกอบด้วย สถานี สะพานวังปลาหมู ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี										