




กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานติดตามและคาดการณ์สถานการณ์ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง

สถานการณ์น้ำวันที่ 20 ตุลาคม 2568

สาระสำคัญ ระดับน้ำของสถานีโดยรวมอยู่ในสภาวะปกติ โดยสถานีที่ระดับน้ำเกินค่าเฝ้าระวังทั้งหมด 2 สถานี คือ สถานีสะพานข้ามคลองยะหริ่ง ต.ปายามูมั่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี และสถานี 4157-แม่น้ำสายบุรี ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี



ชื่อสถานี	ระดับเฝ้าระวัง (ม.รทก.)	ระดับวิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	สถานะ
TA210310 บันนังสตา ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา	38.75	39.56	34.35	ปกติ
TA210311 สะพานอาเส็น ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา	28.82	29.16	25.33	ปกติ
TA210313 สะพานข้ามแม่น้ำปัตตานี ที่ยะรัง ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี	5.85	7.12	2.53	ปกติ
TA210314 43-สะพานข้ามแม่น้ำปัตตานี ต.ปยุต อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี	2.69	3.17	0.86	ปกติ
TA210401 สะพานข้ามคลองกลางสาต ต.กระเสาะ อ.มายอ จ.ปัตตานี	2.41	3.01	0.29	ปกติ
TA210402 สะพานข้ามคลองยะหริ่ง ต.ปายามูมั่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี	-0.98	0.58	0.28	เฝ้าระวัง
TA210505 สะพานศรีสังวาลย์ ต.เกียร์ อ.สุคีริน จ.นราธิวาส	89.24	90.54	81.83	ปกติ
TA210506 สะพานแม่น้ำสายบุรี ต.ชากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส	27.53	28.84	24.09	ปกติ
TA210507 4066-แม่น้ำสายบุรี ต.ตะลีะเหลอ อ.รามัน จ.ยะลา	12.86	13.46	11.05	ปกติ
TA210508 4157-แม่น้ำสายบุรี ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี	-0.40	0.63	0.56	เฝ้าระวัง
TA210602 สะพานข้ามคลองแตแร ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส	38.13	38.65	36.49	ปกติ
TA210604 42 สะพานข้ามแม่น้ำบางนรา ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส	1.00	1.94	0.59	ปกติ



กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานติดตามและคาดการณ์สถานการณ์ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง

ช่วงคาดการณ์ วันที่ 21 ตุลาคม 2568 - วันที่ 23 ตุลาคม 2568

สาระสำคัญ ในช่วงวันที่ 19 – 20 ต.ค. ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ เนื่องจากลมตะวันออกเฉียงและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ประเทศไทย และทะเลอันดามัน สำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย มีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 21 – 25 ต.ค. ประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อย โดยภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีอากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันออก เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่มีร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนและห่างฝั่งทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อนึ่ง พายุโซนร้อน “เฟิงเฉิน” บริเวณเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ คาดว่าจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันนี้ (19 ต.ค.) หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 21 – 23 ต.ค. พายุนี้จะเคลื่อนเข้าใกล้ตอนใต้ของเกาะไหหลำ ประเทศจีน และชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้ และประเทศเวียดนามตอนบน โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย แต่จะส่งผลทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนบางแห่ง

สถานี	ฝนสะสม	ระดับน้ำตรวจวัด		ระดับน้ำคาดการณ์			ระดับเฝ้าระวัง (ม.รทก.)	ระดับวิกฤติ (ม.รทก.)	การ เปลี่ยนแปลง 3 วัน (ม.)	ระยะห่าง	ระยะห่าง	
	24 ชม.	(ม.รทก.)		(ม.รทก.)						3 วันข้างหน้า ถึงระดับเฝ้า	3 วันข้างหน้า	
	19 ต.ค.	19 ต.ค.	20 ต.ค.	21 ต.ค.	22 ต.ค.	23 ต.ค.				ถึงระดับเฝ้า ระวัง (ม.)	ถึงระดับวิกฤติ (ม.)	
TA210310 บันนังสตา	2.50	0.00	↑ 34.35	↑ 34.73	↓ 34.64	↓ 34.60	38.75	39.56	↑	0.25	-4.15	-4.96
TA210311 สะพานอาเสน	0.50	25.50	↓ 25.33	↑ 26.10	↑ 26.66	↓ 26.29	28.82	29.16	↑	0.96	-2.53	-2.87
TA210313 สะพานข้ามแม่น้ำปัตตานีที่ยะรัง	24.00	2.52	↑ 2.53	↑ 2.58	↑ 2.92	↑ 3.25	5.85	7.12	↑	0.72	-2.60	-3.87
TA21031443-สะพานข้ามแม่น้ำปัตตานี	ไม่มีฝน	0.86	→ 0.86	↓ 0.51	↑ 0.89	↑ 1.06	2.69	3.17	↑	0.20	-1.63	-2.11
TA210401 สะพานข้ามคลองยางสาต	ไม่มีฝน	0.35	↓ 0.29	↓ 0.19	↑ 0.61	↓ 0.31	2.41	3.01	↑	0.02	-2.10	-2.70
TA210402 สะพานข้ามคลองยะหริ่ง	1.00	0.35	↓ 0.28	↑ 0.46	↓ 0.45	↓ 0.39	-0.98	0.58	↑	0.11	1.37	-0.19
TA210505 สะพานศรีสังวาลย์	ไม่มีฝน	81.86	↓ 81.83	↑ 81.98	↑ 82.09	↓ 81.59	89.24	90.54	↓	-0.24	-7.65	-8.95
TA210506 สะพานแม่น้ำสายบุรี	ไม่มีฝน	24.14	↓ 24.09	↓ 24.05	↑ 24.21	↓ 24.25	27.53	28.84	↑	0.16	-3.28	-4.59
TA210507 4066-แม่น้ำสายบุรี	3.00	11.11	↓ 11.05	↑ 11.25	↓ 11.16	↑ 11.18	12.86	13.46	↑	0.13	-1.68	-2.28
TA210508 4157-แม่น้ำสายบุรี	0.50	0.50	↑ 0.56	↑ 0.63	↓ 0.57	↓ 0.45	-0.40	0.63	↓	-0.11	0.85	-0.18
TA210602 สะพานข้ามคลองแตแร	8.50	36.56	↓ 36.49	↑ 36.73	↑ 37.72	↓ 37.51	38.13	38.65	↑	1.02	-0.62	-1.14
TA210604 42 สะพานข้ามแม่น้ำบางรา	0.50	0.61	↓ 0.59	↑ 0.65	↓ 0.61	↓ 0.58	1.00	1.94	↓	-0.01	-0.42	-1.36

คำนิยามในการคาดการณ์ระดับน้ำ	↑: ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	↓: ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง	หมายเหตุ	วันที่ 20 ตุลาคม 2568 ระดับน้ำของสถานีโดยรวมอยู่ในสภาวะปกติ ช่วงวันที่ 21 – 23 ต.ค. 2568 ระดับน้ำคาดว่าจะ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
	→: ระดับน้ำคงที่	X: ไม่มีข้อมูล		
ระดับเฝ้าระวัง (Alarm Stage)	ระดับน้ำระหว่างระดับเฝ้าระวังและระดับวิกฤติ			โดยสถานีที่ระดับน้ำเกินค่าเฝ้าระวังทั้งหมด 2 สถานี ประกอบด้วย สถานี สะพานข้ามคลองยะหริ่ง ต.ปายามูมั่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี, สถานี 4157-แม่น้ำสายบุรี ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
ระดับวิกฤติ (Flood Stage)	ระดับน้ำที่เกินระดับวิกฤติ			โดยไม่มีสถานีที่ระดับน้ำเกินค่าวิกฤติ