




กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานติดตามและคาดการณ์สถานการณ์ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง

สถานการณ์น้ำวันที่ 22 ตุลาคม 2568

สาระสำคัญ ระดับน้ำของสถานีโดยรวมอยู่ในสภาวะปกติ โดยสถานีที่ระดับน้ำเกินค่าเฝ้าระวังทั้งหมด 2 สถานี คือ สถานีสะพานข้ามคลองยะหริ่ง ต.ปายามูมั่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี และสถานี 4157-แม่น้ำสายบุรี ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี



ชื่อสถานี	ระดับเฝ้าระวัง (ม.รทก.)	ระดับวิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	สถานะ
TA210310 บันนังस्ता ต.บันนังस्ता อ.บันนังस्ता จ.ยะลา	38.75	39.56	34.48	ปกติ
TA210311 สะพานอาเส็น ต.บาโง๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา	28.82	29.16	25.27	ปกติ
TA210313 สะพานข้ามแม่น้ำปัตตานี ที่ยะรัง ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี	5.85	7.12	2.73	ปกติ
TA210314 43-สะพานข้ามแม่น้ำปัตตานี ต.ปยุต อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี	2.69	3.17	0.89	ปกติ
TA210401 สะพานข้ามคลองกลางสาต ต.กระเสาะ อ.มายอ จ.ปัตตานี	2.41	3.01	-0.15	ปกติ
TA210402 สะพานข้ามคลองยะหริ่ง ต.ปายามูมั่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี	-0.98	0.58	-0.09	เฝ้าระวัง
TA210505 สะพานศรีสังวาลย์ ต.เกียร์ อ.สุคีริน จ.นราธิวาส	89.24	90.54	81.63	ปกติ
TA210507 4066-แม่น้ำสายบุรี ต.ตะล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา	12.86	13.46	10.85	ปกติ
TA210508 4157-แม่น้ำสายบุรี ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี	-0.40	0.63	0.31	เฝ้าระวัง
TA210602 สะพานข้ามคลองแตแร ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส	38.13	38.65	36.41	ปกติ
TA210604 42 สะพานข้ามแม่น้ำบางนรา ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส	1.00	1.94	0.42	ปกติ



กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานติดตามและคาดการณ์สถานการณ์ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง

ช่วงคาดการณ์ วันที่ 23 ตุลาคม 2568 - วันที่ 25 ตุลาคม 2568

สาระสำคัญ ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรง โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีอุณหภูมิลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันออก เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนและห่างฝั่งทะเลอันดามันตอนบนสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อนึ่ง พายุโซนร้อน “เฟิงเฉิน” บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะไหหลำ ประเทศจีน คาดว่าในช่วงวันที่ 22 – 23 ต.ค. จะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง จากนั้นจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วตามลำดับเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและทะเลจีนใต้ตอนบน ในช่วงวันดังกล่าว โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย

สถานี	ฝนสะสม	ระดับน้ำตรวจวัด		ระดับน้ำคาดการณ์			ระดับเฝ้าระวัง (ม.รทก.)	ระดับวิกฤติ (ม.รทก.)	การ เปลี่ยนแปลง 3 วัน (ม.)	ระยะห่าง	ระยะห่าง
	24 ชม.	(ม.รทก.)		(ม.รทก.)						3 วันข้างหน้า ถึงระดับเฝ้า ระวัง (ม.)	3 วันข้างหน้า ถึงระดับวิกฤติ (ม.)
	21 ต.ค.	21 ต.ค.	22 ต.ค.	23 ต.ค.	24 ต.ค.	25 ต.ค.					
TA210310 บันนังสตา	34.50	34.30	↑ 34.48	↑ 34.57	↑ 34.87	↓ 34.67	38.75	39.56	↑ 0.19	-4.08	-4.89
TA210311 สะพานอาเส็น	ไม่มีฝน	25.41	↓ 25.27	↓ 25.01	↓ 24.69	↓ 24.59	28.82	29.16	↓ -0.68	-4.23	-4.57
TA210313 สะพานข้ามแม่น้ำปัตตานี ที่ยะรัง	4.00	2.78	↓ 2.73	↑ 2.77	↑ 2.85	↑ 3.24	5.85	7.12	↑ 0.51	-2.61	-3.88
TA21031443-สะพานข้ามแม่น้ำปัตตานี	1.00	0.96	↓ 0.89	↑ 0.91	↓ 0.74	↑ 1.01	2.69	3.17	↑ 0.12	-1.68	-2.16
TA210401 สะพานข้ามคลองกลางสาต	0.50	-0.07	↓ -0.15	↑ -0.11	↓ -0.21	↑ -0.12	2.41	3.01	↑ 0.03	-2.53	-3.13
TA210402 สะพานข้ามคลองยะหริ่ง	4.50	0.01	↓ -0.09	↑ -0.04	↓ -0.05	↑ 0.15	-0.98	0.58	↑ 0.24	1.13	-0.43
TA210505 สะพานศรีสังวาลย์	ไม่มีฝน	81.71	↓ 81.63	↓ 81.46	↓ 81.27	↓ 81.23	89.24	90.54	↓ -0.40	-8.01	-9.31
TA210507 4066-แม่น้ำสายบุรี	ไม่มีฝน	11.02	↓ 10.85	↓ 10.53	↑ 10.57	↓ 10.40	12.86	13.46	↓ -0.45	-2.46	-3.06
TA210508 4157-แม่น้ำสายบุรี	3.50	0.41	↓ 0.31	↑ 0.33	↑ 0.34	↑ 0.41	-0.40	0.63	↑ 0.10	0.81	-0.22
TA210602 สะพานข้ามคลองแดแร	ไม่มีฝน	36.45	↓ 36.41	↓ 36.40	↑ 36.43	↓ 36.40	38.13	38.65	↓ -0.01	-1.73	-2.25
TA210604 42 สะพานข้ามแม่น้ำบางนรา	ไม่มีฝน	0.52	↓ 0.42	↓ 0.38	↑ 0.40	→ 0.40	1.00	1.94	↓ -0.02	-0.60	-1.54
คำนิยามในการคาดการณ์ระดับน้ำ	↑: ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น			↓: ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง			หมายเหตุ	วันที่ 22 ตุลาคม 2568 ระดับน้ำของสถานีโดยรวมอยู่ในสภาวะปกติ ช่วงวันที่ 23 – 25 ต.ค. 2568 ระดับน้ำคาดว่าจะ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น			
	→: ระดับน้ำคงที่			X: ไม่มีข้อมูล				โดยสถานีที่ระดับน้ำเกินค่าเฝ้าระวังทั้งหมด 2 สถานี ประกอบด้วย สถานี สะพานข้ามคลองยะหริ่ง ต.ปายามัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี, สถานี 4157-แม่น้ำสายบุรี ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี			
ระดับเฝ้าระวัง (Alarm Stage)	ระดับน้ำระหว่างระดับเฝ้าระวังและระดับวิกฤติ										
ระดับวิกฤติ (Flood Stage)	ระดับน้ำที่เกินระดับวิกฤติ										
	โดยไม่มีสถานีที่ระดับน้ำเกินค่าวิกฤติ										