




กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายงานติดตามและคาดการณ์สถานการณ์ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง

สถานการณ์น้ำวันที่ 3 ตุลาคม 2568

สาระสำคัญ ระดับน้ำของสถานีโดยรวมอยู่ในสภาวะปกติ โดยสถานีที่ระดับน้ำเกินค่าเฝ้าระวังทั้งหมด 2 สถานี คือ สถานีสะพานข้ามคลองยะหริ่ง ต.ปายามูมั่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี และสถานี 4157-แม่น้ำสายบุรี ต.ตะลุมบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี



ชื่อสถานี	ระดับเฝ้าระวัง (ม.รทก.)	ระดับวิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	สถานะ
TA210310 บันนังस्ता ต.บันนังस्ता อ.บันนังस्ता จ.ยะลา	38.75	39.56	34.15	ปกติ
TA210311 สะพานอาเส็น ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา	28.82	29.16	25.09	ปกติ
TA210313 สะพานข้ามแม่น้ำปัตตานี ที่ยะรัง ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี	5.85	7.12	1.87	ปกติ
TA210314 43-สะพานข้ามแม่น้ำปัตตานี ต.ปยุต อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี	2.69	3.17	0.42	ปกติ
TA210401 สะพานข้ามคลองกลางสาด ต.กระเสาะ อ.มายอ จ.ปัตตานี	2.41	3.01	0.19	ปกติ
TA210402 สะพานข้ามคลองยะหริ่ง ต.ปายามูมั่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี	-0.98	0.58	0.19	เฝ้าระวัง
TA210505 สะพานศรีสังวาลย์ ต.เกียร์ อ.สุคีริน จ.นราธิวาส	89.24	90.54	81.41	ปกติ
TA210506 สะพานแม่น้ำสายบุรี ต.ชากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส	27.53	28.84	23.63	ปกติ
TA210508 4157-แม่น้ำสายบุรี ต.ตะลุมบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี	-0.40	0.63	0.31	เฝ้าระวัง
TA210602 สะพานข้ามคลองแดแร ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส	38.13	38.65	36.33	ปกติ
TA210603 สะพานข้ามคลองบองอ ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส	20.02	20.93	16.78	ปกติ
TA210604 42 สะพานข้ามแม่น้ำบางนรา ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส	1.00	1.94	0.44	ปกติ



กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานติดตามและคาดการณ์สถานการณ์ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง

ช่วงคาดการณ์ วันที่ 4 ตุลาคม 2568 - วันที่ 6 ตุลาคม 2568

สาระสำคัญ ในช่วงวันที่ 2 - 5 ต.ค. ประเทศไทยมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย ในขณะที่ ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และอ่าวไทย ส่วนในช่วงวันที่ 6 - 8 ต.ค. ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนัก บางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อนึ่ง พายุโซนร้อน “แมตโม” (MATMO) บริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ มีแนวโน้มจะมีกำลังแรงขึ้น และจะเคลื่อนผ่านเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบน ในช่วงวันที่ 3 - 4 ต.ค. คาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนผ่านตอนใต้ของประเทศจีน และเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ 5 - 6 ต.ค. หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็ว โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย

สถานี	ฝนสะสม	ระดับน้ำตรวจวัด			ระดับน้ำคาดการณ์				ระดับเฝ้าระวัง (ม.รทก.)	ระดับวิกฤติ (ม.รทก.)	การ เปลี่ยนแปลง 3 วัน (ม.)	ระยะห่าง	ระยะห่าง			
	24 ชม.	(ม.รทก.)			(ม.รทก.)							3 วันข้างหน้า	3 วันข้างหน้า			
	2 ต.ค.	2 ต.ค.	3 ต.ค.	4 ต.ค.	5 ต.ค.	6 ต.ค.	ถึงระดับเฝ้า ระวัง (ม.)	ถึงระดับวิกฤติ (ม.)								
TA210310 บันนังสตา	ไม่มีฝน	34.23	↓	34.15	↑	34.50	↓	34.34	↓	34.33	38.75	39.56	↑	0.18	-4.42	-5.23
TA210311 สะพานอาเส็น	ไม่มีฝน	25.09	→	25.09	↓	25.06	↑	25.09	↑	25.19	28.82	29.16	↑	0.10	-3.63	-3.97
TA210313 สะพานข้ามแม่น้ำปัตตานีที่ยะรัง	ไม่มีฝน	1.88	↓	1.87	↓	1.41	↑	2.49	↑	2.57	5.85	7.12	↑	0.70	-3.28	-4.55
TA21031443-สะพานข้ามแม่น้ำปัตตานี	ไม่มีฝน	0.47	↓	0.42	↓	0.01	↑	0.58	↑	0.63	2.69	3.17	↑	0.21	-2.06	-2.54
TA210401 สะพานข้ามคลองกลางสาต	ไม่มีฝน	0.30	↓	0.19	↓	-0.15	↑	-0.06	→	-0.06	2.41	3.01	↓	-0.25	-2.47	-3.07
TA210402 สะพานข้ามคลองยะหริ่ง	ไม่มีฝน	0.30	↓	0.19	↑	0.31	↑	0.33	↓	0.22	-0.98	0.58	↑	0.03	1.20	-0.36
TA210505 สะพานศรีสังวาลย์	5.00	81.49	↓	81.41	↓	81.13	↑	81.79	↑	82.06	89.24	90.54	↑	0.65	-7.18	-8.48
TA210506 สะพานแม่น้ำสายบุรี	1.00	23.83	↓	23.63	↑	23.89	↓	23.78	↑	24.00	27.53	28.84	↑	0.37	-3.53	-4.84
TA210508 4157-แม่น้ำสายบุรี	ไม่มีฝน	0.30	↑	0.31	↓	0.25	↑	0.31	↓	0.21	-0.40	0.63	↓	-0.10	0.61	-0.42
TA210602 สะพานข้ามคลองแตแร	ไม่มีฝน	36.38	↓	36.33	↓	36.29	↑	36.32	→	36.32	38.13	38.65	↓	-0.01	-1.81	-2.33
TA210603 สะพานข้ามคลองบองอ	ไม่มีฝน	16.86	↓	16.78	↓	16.70	↓	16.25	↑	16.27	20.02	20.93	↓	-0.51	-3.75	-4.66
TA210604 42 สะพานข้ามแม่น้ำบางนรา	ไม่มีฝน	0.50	↓	0.44	↑	0.50	↑	0.56	↓	0.49	1.00	1.94	↑	0.05	-0.51	-1.45

คำนิยามในการคาดการณ์ระดับน้ำ	↑: ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	↓: ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง	หมายเหตุ	วันที่ 3 ตุลาคม 2568 ระดับน้ำของสถานีโดยรวมอยู่ในสภาวะปกติ ช่วงวันที่ 4 - 6 ต.ค. 2568 ระดับน้ำคาดว่าจะ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
	→: ระดับน้ำคงที่	X: ไม่มีข้อมูล		โดยสถานีที่ระดับน้ำเกินค่าเฝ้าระวังทั้งหมด 2 สถานี ประกอบด้วย สถานี สะพานข้ามคลองยะหริ่ง ต.ปายามูมั่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี, สถานี 4157-แม่น้ำสายบุรี ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
ระดับเฝ้าระวัง (Alarm Stage)	ระดับน้ำระหว่างระดับเฝ้าระวังและระดับวิกฤติ			
ระดับวิกฤติ (Flood Stage)	ระดับน้ำที่เกินระดับวิกฤติ			โดยไม่มีสถานีที่ระดับน้ำเกินค่าวิกฤติ