




กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานติดตามและคาดการณ์สถานการณ์ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน

สถานการณ์น้ำวันที่ 14 ตุลาคม 2568

สาระสำคัญ ระดับน้ำที่สถานีส่วนมากอยู่ในสภาวะปกติ โดยสถานีที่ระดับน้ำเกินค่าเฝ้าระวังทั้งหมด 1 สถานี ประกอบด้วย สถานีสะพานตลาดเชียรใหญ่ ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช โดยสถานีที่ระดับน้ำเกินค่าวิกฤติทั้งหมด 1 สถานี ประกอบด้วย สถานีสะพานวัดยางค่อม ต.ยางค่อม อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช



ชื่อสถานี	ระดับเฝ้าระวัง (ม.รทก.)	ระดับวิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	สถานะ
TC191704 สะพานตลาดบางแพง ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช	0.63	3.25	-0.17	ปกติ
TC191705 สะพานปากน้ำสีชล ต.สีชล อ.สีชล จ.นครศรีธรรมราช	3.30	4.77	0.37	ปกติ
TC191802 สะพานบ้านโรงเหล็ก ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช	32.49	33.58	27.94	ปกติ
TC191911 สะพานวัดท่าแพ ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช	4.68	5.34	-0.25	ปกติ
TC191912 สะพานคลองท่าวัง ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช	3.58	4.04	1.26	ปกติ
TC191917 สะพานคลองวังเคียน ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช	1.21	2.02	1.02	ปกติ
TC191918 สะพานตลาดเชียรใหญ่ ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช	0.10	1.63	0.38	เฝ้าระวัง
TC191002 สะพานวัดยางค่อม ต.ยางค่อม อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช	56.49	57.51	58.21	วิกฤติ



กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานติดตามและคาดการณ์สถานการณ์ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน

ช่วงคาดการณ์ วันที่ 15 ตุลาคม 2568 - วันที่ 17 ตุลาคม 2568

สาระสำคัญ ในช่วงวันที่ 14 – 16 ต.ค. ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก อ่าวไทยตอนบน ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และภาคใต้ ส่วนในช่วงวันที่ 17 – 19 ต.ค. ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และ ภาคใต้ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ตอนล่าง และอ่าวไทยตอนล่าง สำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย มีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรตลอดช่วง

สถานี	ฝนสะสม	ระดับน้ำตรวจวัด			ระดับน้ำคาดการณ์					ระดับเฝ้าระวัง (ม.รทก.)	ระดับวิกฤติ (ม.รทก.)	การ เปลี่ยนแปลง 3 วัน (ม.)	ระยะห่าง	ระยะห่าง
	24 ชม.	(ม.รทก.)			(ม.รทก.)								3 วันข้างหน้า	3 วันข้างหน้า
	13 ต.ค.	13 ต.ค.	14 ต.ค.	15 ต.ค.	16 ต.ค.	17 ต.ค.	ถึงระดับเฝ้า ระวัง (ม.)	ถึงระดับวิกฤติ (ม.)						
TC191704 สะพานตลาดบางแพง	ไม่มีฝน	-0.20	↑ -0.17	↑ 0.30	↓ 0.07	↑ 0.22	0.63	3.25	↑ 0.39	-0.41	-3.03			
TC191705 สะพานปากน้ำสีชล	ไม่มีฝน	-0.17	↑ 0.37	→ 0.37	↓ 0.29	↓ 0.28	3.30	4.77	↓ -0.09	-3.02	-4.49			
TC191802 สะพานบ้านโรงเหล็ก	ไม่มีฝน	27.57	↑ 27.94	↓ 27.53	↓ 27.38	↓ 27.09	32.49	33.58	↓ -0.85	-5.40	-6.49			
TC191911 สะพานวัดท่าแพ	ไม่มีฝน	-0.33	↑ -0.25	↑ 0.31	↓ 0.09	↑ 0.21	4.68	5.34	↑ 0.46	-4.47	-5.13			
TC191912 สะพานคลองท่าวัง	4.50	0.29	↑ 1.26	↓ 0.64	↓ 0.59	↑ 0.61	3.58	4.04	↓ -0.65	-2.97	-3.43			
TC191917 สะพานคลองวังเคียน	ไม่มีฝน	1.03	↓ 1.02	↓ 0.93	↓ 0.83	↓ 0.79	1.21	2.02	↓ -0.23	-0.42	-1.23			
TC191918 สะพานตลาดเชียรใหญ่	9.00	0.40	↓ 0.38	↓ 0.26	↓ 0.06	↑ 0.13	0.10	1.63	↓ -0.25	0.03	-1.50			
TC191002 สะพานวัดยางค่อม	ไม่มีฝน	55.66	↑ 58.21	↓ 57.54	↑ 57.55	→ 57.55	56.49	57.51	↓ -0.66	1.06	0.04			

คำนิยามในการคาดการณ์ระดับน้ำ	↑: ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	↓: ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง	หมายเหตุ	วันที่ 14 ตุลาคม 2568 ระดับน้ำของทุกสถานีอยู่ในช่วงปกติ
	→: ระดับน้ำคงที่	X: ไม่มีข้อมูล		ช่วงวันที่ 15 – 17 ต.ค. 2568 ระดับน้ำคาดว่าจะ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ระดับเฝ้าระวัง (Alarm Stage)	ระดับน้ำระหว่างระดับเฝ้าระวังและระดับวิกฤติ			โดยสถานีที่ระดับน้ำเกินค่าเฝ้าระวังทั้งหมด 1 สถานี ประกอบด้วย สถานีสะพานตลาดเชียรใหญ่ ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
ระดับวิกฤติ (Flood Stage)	ระดับน้ำที่เกินระดับวิกฤติสะพานวัดยางค่อม			โดยสถานีที่ระดับน้ำเกินค่าวิกฤติทั้งหมด 1 สถานี ประกอบด้วย สถานีสะพานวัดยางค่อม ต.ยางค่อม อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช