




กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายงานติดตามและคาดการณ์สถานการณ์ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน

สถานการณ์น้ำวันที่ 3 ตุลาคม 2568

สาระสำคัญ ระดับน้ำของสถานีโดยรวมอยู่ในสภาวะปกติ โดยสถานีที่ระดับน้ำเกินค่าวิกฤติ ทั้งหมด 1 สถานี คือสถานีสะพานข้ามแม่น้ำตาปี ต.ลาดฉวาง ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช



ชื่อสถานี	ระดับเฝ้าระวัง (ม.รทก.)	ระดับวิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	สถานะ
TC191704 สะพานตลาดบางแพง ต.ชนอม อ.ชนอม จ.นครศรีธรรมราช	0.63	3.25	-0.25	ปกติ
TC191705 สะพานปากน้ำสิชล ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช	3.30	4.77	-0.20	ปกติ
TC191802 สะพานบ้านโรงเหล็ก ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช	32.49	33.58	27.41	ปกติ
TC191001 สะพานข้ามแม่น้ำตาปี ต.ลาดฉวาง ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช	27.97	29.25	31.97	วิกฤติ



กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานติดตามและคาดการณ์สถานการณ์ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน

ช่วงคาดการณ์ วันที่ 4 ตุลาคม 2568 - วันที่ 6 ตุลาคม 2568

สาระสำคัญ ในช่วงวันที่ 2 - 5 ต.ค. ประเทศไทยมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และอ่าวไทย ส่วนในช่วงวันที่ 6 - 8 ต.ค. ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อนึ่ง พายุโซนร้อน “แมตโม” (MATMO) บริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ มีแนวโน้มจะมีกำลังแรงขึ้น และจะเคลื่อนผ่านเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบน ในช่วงวันที่ 3 - 4 ต.ค. คาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนผ่านตอนใต้ของประเทศจีน และเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ 5 - 6 ต.ค. หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็ว โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย

สถานี	ฝนสะสม	ระดับน้ำตรวจวัด		ระดับน้ำคาดการณ์			ระดับเฝ้าระวัง (ม.รทก.)	ระดับวิกฤติ (ม.รทก.)	การ เปลี่ยนแปลง 3 วัน (ม.)	ระยะห่าง 3 วันข้างหน้า ถึงระดับเฝ้า ระวัง (ม.)	ระยะห่าง 3 วันข้างหน้า ถึงระดับวิกฤติ (ม.)
	24 ชม.	(ม.รทก.)		(ม.รทก.)							
	2 ต.ค.	2 ต.ค.	3 ต.ค.	4 ต.ค.	5 ต.ค.	6 ต.ค.					
TC191704 สะพานตลาดบางแพง	33.50	-0.09	↓ -0.25	↑ 0.05	↑ 0.07	↓ 0.02	0.63	3.25	↑ 0.27	-0.61	-3.23
TC191705 สะพานปากน้ำลิซล	ไม่มีฝน	-0.06	↓ -0.20	↑ -0.13	↑ -0.12	↑ -0.11	3.30	4.77	↑ 0.09	-3.41	-4.88
TC191802 สะพานบ้านโรงเหล็ก	ไม่มีฝน	27.38	↑ 27.41	↑ 27.43	↓ 27.40	↓ 27.36	32.49	33.58	↓ -0.05	-5.13	-6.22
TC191001 สะพานข้ามแม่น้ำตาปี ตลาดฉวาง	ไม่มีฝน	31.96	↑ 31.97	↓ 31.89	↓ 31.87	↓ 31.80	27.97	29.25	↓ -0.17	3.83	2.55
คำนิยามในการคาดการณ์ระดับน้ำ	↑: ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น			↓: ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง			หมายเหตุ	วันที่ 3 ตุลาคม 2568 ระดับน้ำของสถานีโดยรวมอยู่ในสภาวะปกติ ช่วงวันที่ 4 – 6 ต.ค. 2568 ระดับน้ำคาดว่าจะ มีแนวโน้มคงที่ โดยไม่มีสถานีที่ระดับน้ำเกินค่าเฝ้าระวัง			
→: ระดับน้ำคงที่				X: ไม่มีข้อมูล							
ระดับเฝ้าระวัง (Alarm Stage)	ระดับน้ำระหว่างระดับเฝ้าระวังและระดับวิกฤติ										
ระดับวิกฤติ (Flood Stage)	ระดับน้ำที่เกินระดับวิกฤติ										
							โดยสถานีที่ระดับน้ำเกินค่าวิกฤติทั้งหมด 1 สถานี ประกอบด้วย สถานีสะพานข้ามแม่น้ำตาปี ตลาดฉวาง ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช				