




กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานติดตามและคาดการณ์สถานการณ์ลุ่มน้ำยม

สถานการณ์น้ำวันที่ 10 ตุลาคม 2568

สาระสำคัญ ระดับน้ำของสถานีโดยรวมอยู่ในสภาวะปกติ โดยสถานีที่ระดับน้ำเกินค่าวิกฤติทั้งหมด 2 สถานี คือสถานีสะพานบ้านบางระกำ ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก และสถานีสะพานบ้านโพทะเล ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร



ชื่อสถานี	ระดับเฝ้าระวัง (ม.รทก.)	ระดับวิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	สถานะ
TA080701 สะพานบ้านหนุนใต้ ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่	178.88	180.12	172.66	ปกติ
TA081301 สะพานศรีสัชนาลัย ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย	69.92	71.83	63.24	ปกติ
TA081601 สะพานบ้านแม่น้ำ ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย	77.58	78.47	74.44	ปกติ
TA081701 สะพานพระแม่ย่า ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย	49.33	50.29	48.15	ปกติ
TA081902 สะพานบ้านบางระกำ ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	40.88	42.28	42.65	วิกฤติ
TA081903 สะพานบ้านโพทะเล ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร	29.38	30.55	30.97	วิกฤติ



กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานติดตามและคาดการณ์สถานการณ์ลุ่มน้ำยม

ช่วงคาดการณ์ วันที่ 11 ตุลาคม 2568 - วันที่ 13 ตุลาคม 2568

สาระสำคัญ ในช่วงวันที่ 9 – 12 ต.ค. ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลง เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ประกอบกับลมตะวันตกพัดปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ส่วนในช่วงวันที่ 13 – 15 ต.ค. ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนล่าง และทะเลจีนใต้ ในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ประกอบกับลมตะวันตกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทย เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย สำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย มีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

สถานี	ฝนสะสม	ระดับน้ำตรวจวัด		ระดับน้ำคาดการณ์			ระดับเฝ้าระวัง (ม.รทก.)	ระดับวิกฤติ (ม.รทก.)	การ เปลี่ยนแปลง 3 วัน (ม.)	ระยะห่าง	ระยะห่าง
	24 ชม.	(ม.รทก.)		(ม.รทก.)						3 วันข้างหน้า ถึงระดับเฝ้า	3 วันข้างหน้า ถึงระดับวิกฤติ
	9 ต.ค.	9 ต.ค.	10 ต.ค.	11 ต.ค.	12 ต.ค.	13 ต.ค.				ระวัง (ม.)	(ม.)
TA080701 สะพานบ้านหนุนใต้	ไม่มีฝน	172.96	↓ 172.66	↓ 172.65	↓ 172.48	↓ 172.29	178.88	180.12	↓ -0.37	-6.59	-7.83
TA081301 สะพานศรีสัชนาลัย	143.20	63.26	↓ 63.24	↑ 63.83	↓ 63.55	↓ 62.70	69.92	71.83	↓ -0.54	-7.22	-9.13
TA081601 สะพานบ้านแม่ น้ำ	0.50	74.47	↓ 74.44	↑ 74.89	↓ 74.82	↓ 74.66	77.58	78.47	↑ 0.22	-2.92	-3.81
TA081701 สะพานพระแม่ย่า	ไม่มีฝน	48.34	↓ 48.15	↓ 48.02	↓ 47.93	↓ 47.84	49.33	50.29	↓ -0.31	-1.49	-2.45
TA081902 สะพานบ้านบางระกำ	ไม่มีฝน	42.65	→ 42.65	↓ 42.58	↓ 42.52	↑ 42.54	40.88	42.28	↓ -0.11	1.66	0.26
TA081903 สะพานบ้านโพทะเล	ไม่มีฝน	30.95	↑ 30.97	↑ 32.53	↓ 31.49	↓ 30.96	29.38	30.56	↓ -0.01	1.58	0.40
คำนิยามในการคาดการณ์ระดับน้ำ		↑: ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น		↓: ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง		หมายเหตุ	วันที่ 10 ตุลาคม 2568 ระดับน้ำของสถานีโดยรวมอยู่ในสภาวะปกติ ช่วงวันที่ 11 – 13 ต.ค. 2568 ระดับน้ำคาดว่าจะ มีแนวโน้มลดลง				
		→: ระดับน้ำคงที่		X: ไม่มีข้อมูล		โดยไม่มีสถานีที่ระดับน้ำเกินค่าเฝ้าระวัง					
ระดับเฝ้าระวัง (Alarm Stage)		ระดับน้ำระหว่างระดับเฝ้าระวังและระดับวิกฤติ									
ระดับวิกฤติ (Flood Stage)		ระดับน้ำที่เกินระดับวิกฤติ									
		โดยสถานีที่ระดับน้ำเกินค่าวิกฤติทั้งหมด 2 สถานี ประกอบด้วย สถานีสะพานบ้านบางระกำ ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก,									