




กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายงานติดตามและคาดการณ์สถานการณ์ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

สถานการณ์น้ำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568

สาระสำคัญ ระดับน้ำของสถานีโดยรวมอยู่ในสภาวะปกติ



ชื่อสถานี	ระดับเฝ้าระวัง (ม.รทก.)	ระดับวิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	สถานะ
TA170202 สะพานข้ามคลองใหญ่ที่บ้านค่าย ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง	8.65	9.50	6.69	ปกติ
TA170203 สะพานข้ามคลองใหญ่ที่ระยอง ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง	2.43	3.02	1.11	ปกติ
TA170405 สะพานข้ามคลองโพล้ที่ทุ่งควายกิน ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง	10.50	11.29	7.54	ปกติ
TA170406 สะพานข้ามคลองประแสร์ที่คลองสะพานดำ ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง	2.56	3.19	0.97	ปกติ
TA170602 สะพานข้ามคลองวังโตนดที่แก่งหางแมว ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี	24.88	26.55	23.57	ปกติ
TA170603 สะพานข้ามคลองวังโตนดที่วังโตนด ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี	1.71	2.56	0.51	ปกติ
TA170705 สะพานข้ามคลองจันทบุรีที่สะพานคลองน้ำขุ่น ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี	31.58	32.60	28.80	ปกติ
TA170706 สะพานข้ามคลองจันทบุรีที่วัดกระทิง ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี	15.16	16.09	12.21	ปกติ
TA170707 สะพานข้ามแม่น้ำจันทบุรี ต.ปลับปลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี	4.60	5.45	1.89	ปกติ
TA170802 สะพานข้ามคลองเวฬุที่ตึกพรม ต.ตึกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี	18.51	19.42	14.60	ปกติ
TA170904 สะพานข้ามคลองแ่อง ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด	17.96	19.03	12.65	ปกติ
TA170905 สะพานข้ามคลองห้วยแร้ง ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด	3.09	3.86	2.05	ปกติ
TA170906 สะพานข้ามคลองเขาสมิง ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด	4.43	5.38	2.61	ปกติ



กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานติดตามและคาดการณ์สถานการณ์ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

ช่วงคาดการณ์ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2568 - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568

สาระสำคัญ ในช่วงวันที่ 6 – 9 พ.ย. ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันตก เนื่องจากอิทธิพลของพายุ “คัลแมกิ” คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่ 6 – 7 พ.ย. หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและพายุดีเปรสชันเคลื่อนผ่านประเทศลาว โดยในวันที่ 7 พ.ย. 68 พายุนี้อาจเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ก่อนจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและปกคลุมบริเวณภาคกลางตอนบน และภาคเหนือตามลำดับ ส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตก เนื่องจากลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ในช่วงวันที่ 10 – 12 พ.ย. ประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลง ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่ 6 – 7 พ.ย. โดยมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วง 8 – 12 พ.ย. คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลง โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร อ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

สถานี	ฝนสะสม	ระดับน้ำตรวจวัด			ระดับน้ำคาดการณ์						ระดับเฝ้าระวัง		ระดับวิกฤติ	การเปลี่ยนแปลง 3 วัน (ม.)		ระยะห่าง	ระยะห่าง
	24 ชม.	(ม.รทก.)			(ม.รทก.)											3 วันข้างหน้า ถึงระดับเฝ้า ระวัง (ม.)	3 วันข้างหน้า ถึงระดับวิกฤติ (ม.)
	6 พ.ย.	6 พ.ย.	7 พ.ย.	8 พ.ย.	9 พ.ย.	10 พ.ย.	(ม.รทก.)	(ม.รทก.)	3 วัน (ม.)								
TA170202 สะพานข้ามคลองใหญ่ที่บ้านค่าย	ไม่มีฝน	7.21	↓	6.69	↓	6.65	↑	6.66	↑	6.68	8.65	9.50	↓	-0.01	-1.97	-2.82	
TA170203 สะพานข้ามคลองใหญ่ที่ระยอง	ไม่มีฝน	1.25	↓	1.11	↓	0.54	↑	0.56	↑	0.81	2.43	3.02	↓	-0.30	-1.62	-2.21	
TA170405 สะพานข้ามคลองโหล้ที่ทุ่งควายกิน	ไม่มีฝน	7.59	↓	7.54	↓	7.22	↓	7.17	↑	7.19	10.50	11.29	↓	-0.35	-3.31	-4.10	
TA170406 สะพานข้ามคลองประแสร์ที่คลองสะพานดำ	ไม่มีฝน	1.41	↓	0.97	↓	0.66	↓	0.59	↑	0.61	2.56	3.19	↓	-0.36	-1.95	-2.58	
TA170602 สะพานข้ามคลองวังโดนดที่แก่งหางแมว	ไม่มีฝน	23.58	↓	23.57	↓	23.23	↓	23.22	↓	23.21	24.88	26.55	↓	-0.36	-1.67	-3.34	
TA170603 สะพานข้ามคลองวังโดนดที่วังโดนด	ไม่มีฝน	0.57	↓	0.51	↓	0.34	↑	0.50	↑	0.91	1.71	2.56	↑	0.40	-0.80	-1.65	
TA170705 สะพานข้ามคลองจันทบุรีที่สะพานคลองน้ำขุ่น	ไม่มีฝน	28.83	↓	28.80	↓	28.68	↑	28.69	↑	28.73	31.58	32.60	↓	-0.07	-2.85	-3.87	
TA170706 สะพานข้ามคลองจันทบุรีที่วัดกระเทียม	ไม่มีฝน	12.24	↓	12.21	↑	13.10	↓	13.04	→	13.04	15.16	16.09	↑	0.83	-2.12	-3.05	
TA170707 สะพานข้ามแม่น้ำจันทบุรี	ไม่มีฝน	1.88	↑	1.89	↑	2.05	↓	2.03	↓	2.01	4.60	5.45	↑	0.12	-2.59	-3.44	
TA170802 สะพานข้ามคลองเวฬุที่ตกพรม	ไม่มีฝน	14.62	↓	14.60	↑	14.77	↑	14.79	↓	14.76	18.51	19.42	↑	0.16	-3.75	-4.66	
TA170904 สะพานข้ามคลองอ่าง	ไม่มีฝน	12.65	→	12.65	↓	11.88	↑	11.90	↓	11.62	17.96	19.03	↓	-1.03	-6.34	-7.41	
TA170905 สะพานข้ามคลองห้วยแร่	ไม่มีฝน	2.31	↓	2.05	↓	1.38	↑	1.52	↑	1.91	3.09	3.86	↓	-0.14	-1.18	-1.95	
TA170906 สะพานข้ามคลองเขาสมิง	ไม่มีฝน	2.60	↑	2.61	↓	2.40	↑	2.56	↑	2.85	4.43	5.38	↑	0.24	-1.58	-2.53	
คำนิยามในการคาดการณ์ระดับน้ำ	↑: ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น			↓: ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง						หมายเหตุ	วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ระดับน้ำของสถานีโดยรวมอยู่ในสภาวะปกติ						
	→: ระดับน้ำคงที่			X: ไม่มีข้อมูล							ช่วงวันที่ 8 – 10 พ.ย. 2568 ระดับน้ำคาดว่าจะ มีแนวโน้มลดลง						
	โดยไม่มีสถานีที่ระดับน้ำเกินค่าเฝ้าระวัง																
ระดับเฝ้าระวัง (Alarm Stage)	ระดับน้ำระหว่างระดับเฝ้าระวังและระดับวิกฤติ																
ระดับวิกฤติ (Flood Stage)	โดยไม่มีสถานีที่ระดับน้ำเกินค่าวิกฤติ																
	ระดับน้ำที่เกินระดับวิกฤติ																