




กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายงานติดตามและคาดการณ์สถานการณ์ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

สถานการณ์น้ำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568

สาระสำคัญ ระดับน้ำที่สถานีโดยรวมอยู่ในสภาวะปกติ



ชื่อสถานี	ระดับเฝ้าระวัง (ม.รทก.)	ระดับวิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	สถานะ
TA170202 สะพานข้ามคลองใหญ่ที่บ้านค่าย ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง	8.65	9.50	7.26	ปกติ
TA170203 สะพานข้ามคลองใหญ่ที่ระยอง ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง	2.43	3.02	1.24	ปกติ
TA170404 สะพานข้ามคลองประแสร์ที่กระแสน ต.กระแสน อ.แกลง จ.ระยอง	7.07	7.58	5.75	ปกติ
TA170405 สะพานข้ามคลองโพล้ที่ทุ่งควายกิน ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง	10.50	11.29	7.74	ปกติ
TA170406 สะพานข้ามคลองประแสร์ที่คลองสะพานดำ ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง	2.56	3.19	1.50	ปกติ
TA170602 สะพานข้ามคลองวังโดนดที่แก่งหางแมว ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี	24.88	26.55	23.60	ปกติ
TA170603 สะพานข้ามคลองวังโดนดที่วังโดนด ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี	1.71	2.56	0.54	ปกติ
TA170705 สะพานข้ามคลองจันทบุรีที่สะพานคลองน้ำขุ่น ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี	31.58	32.60	28.86	ปกติ
TA170706 สะพานข้ามคลองจันทบุรีที่วัดกระทิง ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี	15.16	16.09	12.28	ปกติ
TA170707 สะพานข้ามแม่น้ำจันทบุรี ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี	4.60	5.45	2.15	ปกติ
TA170802 สะพานข้ามคลองเวฬุที่ตกพรหม ต.ตกพรหม อ.ขลุง จ.จันทบุรี	18.51	19.42	14.78	ปกติ
TA170904 สะพานข้ามคลองแ่อง ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด	17.96	19.03	12.65	ปกติ
TA170905 สะพานข้ามคลองห้วยแร้ง ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด	3.09	3.86	1.79	ปกติ
TA170906 สะพานข้ามคลองเขาสมิง ต.ทุ่งนันทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด	4.43	5.38	2.86	ปกติ



กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานติดตามและคาดการณ์สถานการณ์ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

ช่วงคาดการณ์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 - วันที่ 8 พฤศจิกายน 2568

สาระสำคัญ ในช่วงวันที่ 4 – 6 พ.ย. บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ กับมีอากาศเย็นในตอนเช้าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออก ส่วนในช่วงวันที่ 7 – 10 พ.ย. ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากอิทธิพลของพายุ ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ส่งผลทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร โดยในช่วง 5 – 7 พ.ย. คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง 2 – 3 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

อนึ่งพายุไต้ฝุ่น “คัลแมกิ” บริเวณประเทศฟิลิปปินส์ มีแนวโน้มจะเคลื่อนลงทะเลจีนใต้ตอนกลาง ในช่วงวันที่ 4 พ.ย. คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่ 6 – 7 พ.ย. จากนั้นมีแนวโน้มจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อน พายุดีเปรสชัน ตามลำดับ และเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบน

สถานี	ฝนสะสม	ระดับน้ำตรวจวัด			ระดับน้ำคาดการณ์					ระดับเฝ้าระวัง (ม.รทก.)	ระดับวิกฤติ (ม.รทก.)	การ เปลี่ยนแปลง 3 วัน (ม.)	ระยะห่าง	ระยะห่าง		
	24 ชม.	(ม.รทก.)			(ม.รทก.)								3 วันข้างหน้า	3 วันข้างหน้า		
	4 พ.ย.	4 พ.ย.	5 พ.ย.	6 พ.ย.	7 พ.ย.	8 พ.ย.	ถึงระดับเฝ้า ระวัง (ม.)	ถึงระดับวิกฤติ (ม.)								
TA170202 สะพานข้ามคลองใหญ่ที่บ้านค่าย	0.50	7.34	↓	7.26	↓	4.69	↓	4.67	↓	4.66	8.65	9.50	↓	-2.60	-3.99	-4.84
TA170203 สะพานข้ามคลองใหญ่ที่ระยอง	ไม่มีฝน	1.32	↓	1.24	↓	0.54	↓	0.50	↑	0.51	2.43	3.02	↓	-0.73	-1.92	-2.51
TA170404 สะพานข้ามคลองประแสร์ที่กระแสน	ไม่มีฝน	5.72	↑	5.75	↓	3.98	↓	3.90	↓	3.79	7.07	7.58	↓	-1.96	-3.28	-3.79
TA170405 สะพานข้ามคลองโพล์ที่ทุ่งควายกิน	0.50	8.23	↓	7.74	↓	6.18	↓	6.17	→	6.17	10.50	11.29	↓	-1.57	-4.33	-5.12
TA170406 สะพานข้ามคลองประแสร์ที่คลองสะพานดำ	ไม่มีฝน	0.00	↑	1.50	↓	0.83	↓	0.79	↓	0.72	2.56	3.19	↓	-0.78	-1.84	-2.47
TA170602 สะพานข้ามคลองวังโดนดที่แก่งหางแมว	ไม่มีฝน	23.63	↓	23.60	↓	21.23	→	21.23	↓	21.22	24.88	26.55	↓	-2.38	-3.66	-5.33
TA170603 สะพานข้ามคลองวังโดนดที่วังโดนด	0.50	0.18	↑	0.54	↓	0.22	→	0.22	↑	0.34	1.71	2.56	↓	-0.20	-1.37	-2.22
TA170705 สะพานข้ามคลองจันทบุรีที่สะพานคลองน้ำขุ่น	ไม่มีฝน	28.92	↓	28.86	↓	26.61	↑	26.63	→	26.63	31.58	32.60	↓	-2.23	-4.95	-5.97
TA170706 สะพานข้ามคลองจันทบุรีที่วัดกระหิง	ไม่มีฝน	12.37	↓	12.28	↑	13.06	↑	13.09	↓	13.06	15.16	16.09	↑	0.78	-2.10	-3.03
TA170707 สะพานข้ามแม่น้ำจันทบุรี	ไม่มีฝน	1.73	↑	2.15	↑	5.58	↓	5.57	↓	5.56	4.60	5.45	↑	3.41	0.96	0.11
TA170802 สะพานข้ามคลองเวฬุที่ตกพรม	ไม่มีฝน	15.01	↓	14.78	↓	13.17	↓	13.11	↓	13.05	18.51	19.42	↓	-1.73	-5.46	-6.37
TA170904 สะพานข้ามคลองอ่าง	ไม่มีฝน	12.86	↓	12.65	↑	13.34	→	13.34	↑	13.45	17.96	19.03	↑	0.80	-4.51	-5.58
TA170905 สะพานข้ามคลองห้วยแร่	ไม่มีฝน	2.29	↓	1.79	↓	0.22	↓	0.21	↑	0.39	3.09	3.86	↓	-1.40	-2.70	-3.47
TA170906 สะพานข้ามคลองเขาสมิง	ไม่มีฝน	2.71	↑	2.86	↓	0.17	↑	0.20	↑	0.40	4.43	5.38	↓	-2.46	-4.03	-4.98

คำนิยามในการคาดการณ์ระดับน้ำ

↑: ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

↓: ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง

หมายเหตุ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ระดับน้ำที่สถานีโดยรวมอยู่ในสภาวะปกติ
ช่วงวันที่ 6 – 8 พ.ย. 2568 ระดับน้ำคาดว่าจะ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

→: ระดับน้ำคงที่

X: ไม่มีข้อมูล

ระดับเฝ้าระวัง (Alarm Stage)

ระดับน้ำระหว่างระดับเฝ้าระวังและระดับวิกฤติ

ระดับวิกฤติ (Flood Stage)

ระดับน้ำที่เกินระดับวิกฤติ