




กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายงานติดตามและคาดการณ์สถานการณ์ลุ่มน้ำสาละวิน

สถานการณ์น้ำวันที่ 7 ตุลาคม 2568

สาระสำคัญ ระดับน้ำที่สถานีส่วนมากอยู่ในสภาวะปกติ



ชื่อสถานี	ระดับเฝ้าระวัง (ม.รทก.)	ระดับวิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	สถานะ
TC010211 สะพานประวัติศาสตร์ ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน	481.40	482.13	477.21	ปกติ
TC010509 สะพานข้ามคลองแม่กลาง ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน	590.37	591.63	581.61	ปกติ
TC010510 สะพานบ้านปางหมู ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน	201.65	202.55	200.64	ปกติ
TC010605 สะพานบ้านป่าปู้ ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน	192.89	193.37	191.14	ปกติ
TC010703 สะพานบ้านแม่สุริน ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน	407.83	408.23	404.63	ปกติ
TC011603 สะพานข้ามห้วยแม่สวด ต.แม่สวด อ.แม่สวด จ.ตาก	206.44	206.87	205.48	ปกติ



กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานติดตามและคาดการณ์สถานการณ์ลุ่มน้ำสาละวิน

ช่วงคาดการณ์ วันที่ 8 ตุลาคม 2568 - วันที่ 10 ตุลาคม 2568

สาระสำคัญ ในช่วงวันที่ 6 - 8 ต.ค. ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคตะวันออก เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับพายุ “แมตโม” ที่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนจะอ่อนกำลังลงตามลำดับเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศจีนตอนใต้และลาวตอนบน สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 9 – 12 ต.ค. ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลง ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ประกอบกับลมตะวันตกพัดปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังลดลง โดยทั้งบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อนึ่ง พายุโซนร้อน “แมตโม” (MATMO) บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและจีนตอนใต้ มีแนวโน้มอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่เสริมลงมาปกคลุมในช่วงวันที่ 6 – 7 ต.ค. โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย

สถานี	ฝนสะสม	ระดับน้ำตรวจวัด		ระดับน้ำคาดการณ์			ระดับเฝ้าระวัง (ม.รทก.)	ระดับวิกฤติ (ม.รทก.)	การ เปลี่ยนแปลง 3 วัน (ม.)	ระยะห่าง	ระยะห่าง	
	24 ชม.	(ม.รทก.)		(ม.รทก.)						3 วันข้างหน้า ถึงระดับเฝ้า ระวัง (ม.)	3 วันข้างหน้า ถึงระดับวิกฤติ (ม.)	
	6 ต.ค.	6 ต.ค.	7 ต.ค.	8 ต.ค.	9 ต.ค.	10 ต.ค.						
TC010211 สะพานประวัติศาสตร์	ไม่มีฝน	476.20	↑ 477.21	↓ 476.37	→ 476.37	→ 476.37	481.40	482.13	↓	-0.84	-5.03	-5.76
TC010509 สะพานข้ามคลองแม่ลำาง	ไม่มีฝน	581.20	↑ 581.61	↑ 581.72	→ 581.72	→ 581.72	590.37	591.63	↑	0.11	-8.65	-9.91
TC010510 สะพานบ้านปางหมู	0.50	200.54	↑ 200.64	↓ 199.63	↓ 199.49	↓ 199.48	201.65	202.55	↓	-1.16	-2.17	-3.07
TC010605 สะพานบ้านป่าปู้	ไม่มีฝน	191.10	↑ 191.14	↓ 190.05	↓ 190.04	→ 190.04	192.89	193.37	↓	-1.10	-2.85	-3.33
TC010703 สะพานบ้านแม่สุริน	ไม่มีฝน	404.62	↑ 404.63	↑ 406.29	→ 406.29	→ 406.29	407.83	408.23	↑	1.66	-1.54	-1.94
TC011603 สะพานข้ามห้วยแม่สออด	ไม่มีฝน	205.41	↑ 205.48	↓ 204.44	→ 204.44	→ 204.44	206.44	206.87	↓	-1.04	-2.00	-2.43
คำนิยามในการคาดการณ์ระดับน้ำ	↑: ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น			↓: ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง			หมายเหตุ	วันที่ 7 ตุลาคม 2568 ระดับน้ำของทุกสถานีอยู่ในช่วงปกติ				
	→: ระดับน้ำคงที่			X: ไม่มีข้อมูล				ช่วงวันที่ 8 – 10 ต.ค. 2568 ระดับน้ำคาดว่าจะ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น				

ระดับเฝ้าระวัง (Alarm Stage)

ระดับน้ำระหว่างระดับเฝ้าระวังและระดับวิกฤติ

ระดับวิกฤติ (Flood Stage)

ระดับน้ำที่เกินระดับวิกฤติ