




กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายงานติดตามและคาดการณ์สถานการณ์ลุ่มน้ำแม่กลอง

สถานการณ์น้ำวันที่ 10 ตุลาคม 2568

สาระสำคัญ ระดับน้ำของสถานีโดยรวมอยู่ในสภาวะปกติ โดยสถานีที่ระดับน้ำเกินค่าเฝ้าระวังทั้งหมด 1 สถานี คือ สถานี สะพานบ้านเก่า ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี และมีสถานีที่ระดับน้ำเกินค่าวิกฤติทั้งหมด 1 สถานี คือ สถานี สะพานวังปลาหมู ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี



ชื่อสถานี	ระดับเฝ้าระวัง (ม.รทก.)	ระดับวิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	สถานะ
TC141002 สะพานวังปลาหมู ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี	22.09	22.25	22.68	วิกฤติ
TC140606 สะพานแควใหญ่ ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี	25.54	28.28	24.21	ปกติ
TC140101 สะพานบ้านท่าเรือ ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี	10.37	14.82	4.82	ปกติ
TC140103 สะพานธนรัชต์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	4.60	5.10	0.13	ปกติ
TC140605 สะพาน กฟผ.อุทิส ต.ช่องสะเดา อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี	41.20	52.59	38.65	ปกติ
TC140806 สะพานดาวดิงส์ ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี	57.63	75.68	56.51	ปกติ
TC141001 สะพานบ้านเก่า ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี	25.77	27.95	26.61	เฝ้าระวัง
TC141101 สะพานตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี	107.00	110.00	103.65	ปกติ



กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานติดตามและคาดการณ์สถานการณ์ลุ่มน้ำแม่กลอง

ช่วงคาดการณ์ วันที่ 11 ตุลาคม 2568 - วันที่ 13 ตุลาคม 2568

สาระสำคัญ ในช่วงวันที่ 9 – 12 ต.ค. ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลง เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ประกอบกับลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ส่วนในช่วงวันที่ 13 – 15 ต.ค. ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนล่าง และทะเลจีนใต้ ในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทย เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย สำหรับบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทย มีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

สถานี	ฝนสะสม	ระดับน้ำตรวจวัด		ระดับน้ำคาดการณ์			ระดับเฝ้าระวัง (ม.รทก.)	ระดับวิกฤติ (ม.รทก.)	การ เปลี่ยนแปลง 3 วัน (ม.)	ระยะห่าง	ระยะห่าง
	24 ชม.	(ม.รทก.)		(ม.รทก.)						3 วันข้างหน้า	3 วันข้างหน้า
	9 ต.ค.	9 ต.ค.	10 ต.ค.	11 ต.ค.	12 ต.ค.	13 ต.ค.				ถึงระดับเฝ้า ระวัง (ม.)	ถึงระดับวิกฤติ (ม.)
TC140606 สะพานแควใหญ่	6.50	24.24	↓ 24.21	↑ 24.57	↓ 24.25	↓ 24.10	25.54	28.28	↓ -0.11	-1.44	-4.18
TC140806 สะพานดาวดึงส์	6.50	56.32	↑ 56.51	↑ 57.11	↓ 57.06	↑ 57.08	57.63	75.68	↑ 0.57	-0.55	-18.60
TC141001 สะพานบ้านเก่า	1.50	26.70	↓ 26.61	↓ 25.94	↑ 27.11	↓ 27.09	25.77	27.95	↑ 0.48	1.32	-0.86
TC141101 สะพานตะนาวศรี	ไม่มีฝน	103.65	→ 103.65	↓ 103.47	↓ 103.43	→ 103.43	107.00	110.00	↓ -0.22	-3.57	-6.57
TC141002 สะพานวังปลาหมู	ไม่มีฝน	22.77	↓ 22.68	↓ 22.53	↑ 22.55	↑ 22.59	22.09	22.25	↓ -0.09	0.50	0.34
TC140101 สะพานบ้านท่าเรือ	ไม่มีฝน	4.82	→ 4.82	↑ 4.96	↓ 4.92	↑ 5.05	10.37	14.82	↑ 0.23	-5.32	-9.77
TC140103 สะพานธาระรัชต์	ไม่มีฝน	0.40	↓ 0.13	↑ 0.91	↓ 0.39	↑ 0.61	4.60	5.10	↑ 0.48	-3.99	-4.49
TC140605 สะพาน กฟผ.อุทิส	15.50	38.65	→ 38.65	↓ 38.25	→ 38.25	↑ 39.07	41.20	52.59	↑ 0.42	-2.13	-13.52

คำนิยามในการคาดการณ์ระดับน้ำ	↑: ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	↓: ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง	หมายเหตุ	วันที่ 10 ตุลาคม 2568 ระดับน้ำของสถานีโดยรวมอยู่ในสภาวะปกติ ช่วงวันที่ 11 – 13 ต.ค. 2568 ระดับน้ำคาดว่าจะ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
	→: ระดับน้ำคงที่	X: ไม่มีข้อมูล		โดยสถานีที่ระดับน้ำเกินค่าเฝ้าระวังทั้งหมด 1 สถานี ประกอบด้วย สถานี สะพานบ้านเก่า ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
ระดับเฝ้าระวัง (Alarm Stage)	ระดับน้ำระหว่างระดับเฝ้าระวังและระดับวิกฤติ			
ระดับวิกฤติ (Flood Stage)	ระดับน้ำที่เกินระดับวิกฤติ			โดยสถานีที่ระดับน้ำเกินค่าวิกฤติทั้งหมด 1 สถานี ประกอบด้วย สถานี สะพานวังปลาหมู ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี