รายงานเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย

ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม (EARLY WARNING SYSTEM)
กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2569

1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)

1.1 สรุปภาพรวมสถานะของสถานีเตือนภัยแบ่งตามภาค

ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง	จำนวน (สถานี)						
	ภาคกลาง (234 สถานี)	ภาคตะวันออก (67 สถานี)	ภาคเหนือ (930 สถานี)	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (261 สถานี)	ภาคใต้ (627 สถานี)	ภาคตะวันตก (156 สถานี)	รวม (2,275 สถานี)
มากกว่า 100.0 มม.	0	0	0	0	1	0	1
50.1 - 100.0 มม.	2	0	0	0	8	0	10
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50.0 มม.	65	32	55	43	275	54	524
รวมสถานีที่มีฝน	67	32	55	43	284	54	535

1.2 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2569 เวลา 07.00 น.

สถานีเตือนภัย	ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด		ระดับสถานการณ์การเตือนภัย
	เวลาสะสม (ชม.)	ปริมาณฝน (มม.)	
บ้านใสเขือ ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช	รอบ 12 ช.ม.	106.0	เฝ้าระวัง
บ้านใสเขือ ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช	รอบ 24 ช.ม.	106.0	เฝ้าระวัง

1.3 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า

รายงานสถานการณ์น้ำของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2569

ลำดับ	รหัสสถานี	บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ระดับการเตือนภัย	วันที่	เวลา	ข้อมูลตรวจวัด	ประเภทการเตือน
1	STN0214	บ้านใสเขือ	เขาพระ	พิปูน	นครศรีธรรมราช	เฝ้าระวัง	22-ต.ค.-69	02:00 น.	99.5	ปริมาณน้ำฝน
		บ้านห้วยสะท้อน	เขาพระ	พิปูน	นครศรีธรรมราช					
		บ้านปลายร่อน	เขาพระ	พิปูน	นครศรีธรรมราช					

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

หน่วยงาน	ข้อมูลที่รายงาน
กรมอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่ามีฝนตกสะสม 24 ชั่วโมง สูงสุด 84.5 มม. ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา การพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. (22 ต.ค. 69) พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง และฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่ม ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้ ส่งผลให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก ในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทย และภาคใต้ตอนกลาง

สรุปรายงานการแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
น้ำหลาก-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชัน และที่ราบเชิงเขา

ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม
กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2569

สถานีเตือนภัยด้วยปริมาณน้ำฝน



สถานีเตือนภัยด้วย
ปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำ



สถานการณ์เตือนภัยทั้งหมด
1 สถานี
3 หมู่บ้าน

เฝ้าระวัง	เตรียมพร้อม	วิกฤติ
1 สถานี	- สถานี	- สถานี
3 หมู่บ้าน	- หมู่บ้าน	- หมู่บ้าน



- **สีเขียว (เฝ้าระวัง)**
  ให้เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์
  คอยฟังประกาศจากผู้รู้ หรือหอระจายข่าว
- **สีเหลือง (เตรียมพร้อม)**
  ให้ระมัดระวัง ติดตามสถานการณ์
  รอประกาศจากผู้รู้ หรือหอระจายข่าว
- **สีแดง (วิกฤติ)**
  ให้เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัย
  ที่มีการได้แจ้งให้ทราบ

สถานการณ์เตือนภัยรายจังหวัด

จังหวัด	ระดับการเตือนภัย	หมู่บ้าน
นครศรีธรรมราช	เฝ้าระวัง	3